



# BANCO ITAU > 389 - Botafogo - FULL - VAREJO



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 30/07/2024 13:58

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome  
BANCO ITAU > 389 - Botafogo - FULL - VAREJO

Endereço  
R VOL PATRIA 207, RJ

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Marcus	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 30/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 30/07/2024
---------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REMOTA DESATIVADA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REMOTA DESATIVADA

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

30/07/2024 13:35:59

CONTROLADORES MANUAIS

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo

30/07/2024 13:36:28

CONTROLADOR MANUAL

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo

30/07/2024 13:36:51

CONTROLADOR MANUAL

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

30/07/2024 13:37:10

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

30/07/2024 13:37:28

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Gerado no Produtivo

30/07/2024 13:49:56

FOTO DA SALA ELETRICA



Gerado no Produtivo

30/07/2024 13:50:02

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo

30/07/2024 13:50:19

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



NAO POSSUÍ

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
N/a

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NAO POSSUÍ

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



ENGETRON

BI136697

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
BACKOFFICE NÃO LOCALIZADO

LOG

LOG  
LOG NÃO REALIZADO

INVENTÁRIO  
INVENTÁRIO NÃO REALIZADO

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS  
CENTRAL REMOTA ENCONTRADA DESATIVADA. NAO FOI POSSÍVEL FAZER NENHUM PROCEDIMENTO.

FOTOS COMPLEMENTARES



TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Eduarda Gurgel

DOCUMENTO RG

288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

*Eduarda G. Gurgel*

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

30/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Marcus Teixeira

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007196959

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

*MT*

DATA

30/07/2024