

3043 - LIGHT - VAREJO - 25/11/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 25/11/2024 14:32

Empresa	responsável
Lilipiesa	responsaver

Nome Connect Infraestrutura

Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

Nome 3043 - LIGHT - VAREJO

Endereço

Informações adicionais

R. Benedito Valadares, 231 - Centro, Pará de Minas - MG, 35660-630, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Yasmin

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 25/11/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

25/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



central de monitoramento casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 BI479531

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag






FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2


Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2 BI479530

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



QGBT

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



fechado

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END 11

SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



sala online

25/11/2024 15:12:02

não tem

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)





não tem

não tem

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE Não tem

FOTO GERAL DO NOBREAK



foto do nobrek

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK







SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Caixas , back office

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1




back office

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1







AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

TAE



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




cabo connectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



executando log

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO





bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria trocada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551080157156138056

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip trocado

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



tc

FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





OBSERVAÇÕES



QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG 1416769





-19.863501, -44.6060534 (-19.863501; -44.6060534)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 25/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Yhasmym Oliveira Braga

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987296973



DATA

25/11/2024