

BANCO ITAÚ > 0309 - Meier -Ligth - Varejo



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 19/07/2024 14:56

Empresa	responsável
Lilipiesa	responsaver

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

BANCO ITAÚ > 0309 - Meier - Ligth - Varejo

R DIAS DA CRUZ 41

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Jacqueline

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 19/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 19/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DO AR-CONDICIONADO 1º ANDAR TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ. END. 12

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 2 SALA DO AR-CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ. END. 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182939

LOCAL DO CONTROLADOR 3 SALA DO AR-CONDICIONADO 1. ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ. END 14





FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182940

SALA ELETRICA

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA SALA ELETRICA



QGBT

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT END. 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QGBT END. 11 CE8017

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END. 11 . NÃO POSSUI TAG, END VERIFICADO VIA LOG

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ON-LINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



medidor manual

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI136313

SENSORES


AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 BACKOFICCE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA NOVA

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





FOTO DO CHIP ANTIGO

FOTO DO CHIP NOVO



FOTO DO CHIP NOVO



MEI 89551808100576497505

IMEI DO CHIP MEI 89551808100576497505





CHIP NOVO COLOCADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



TC

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





EMPRESA


EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL **DOCUMENTO RG** 256703984

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.902361, -43.279032 (-22.902361; -43.279032)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 19/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
JACQUELINE RAMOS

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 007121643

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA 19/07/2024