

0084 - FULL - VAREJO -28/10/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 28/10/2024 10:07

Ellipiesa respulisavei	Empresa	responsável
------------------------	----------------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 0084 - FULL - VAREJO

Endereço

Rua dos Tupinambás, 364 - Centro, Belo Horizonte - MG, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Guilherme

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 28/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

28/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)





aberto

LOCAL DO CONTROLADOR 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1 BI443431 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1

aberto



tag

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



tag

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas

fechado

TAG DO CONTROLADOR 2 BI443430 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



medidor está enclausurado não tem como fazer a abertura

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QFAC

QGBT

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE

sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI443427 END 14

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK

tag



no break



SENSORES AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



caixa

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 TAE

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





LOG





LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG







INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



troca da bateria

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



depois da troca da bateria





chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

FOTO DO CHIP NOVO

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89551808100901317949

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip depois da troca

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



DATA 28/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo