



0070 - LIGHT - VAREJO -

16/12/2024



490

Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 16/12/2024 08:58

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0070 - LIGHT - VAREJO

Endereço
Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 319 - Centro, Vitória - ES, 29010-330, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE ÍNICO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
Ramon	16/12/2024	16/12/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)**LOCAL DO CONTROLADOR 1**

Back office

TAG DO CONTROLADOR 1

B1479491

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)**FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)****FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)****FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)****FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)****FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1****FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1**

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



16/12/2024 09:31:18

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



16/12/2024 09:31:23

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Back office

TAG DO CONTROLADOR 2

BI479486

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



16/12/2024 11:03:22


aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



16/12/2024 11:03:54

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



16/12/2024 11:04:35

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



16/12/2024 11:04:42

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



16/12/2024 11:06:23

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



16/12/2024 11:05:02

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



16/12/2024 11:05:19


FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



16/12/2024 09:32:15

desativado

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



16/12/2024 09:33:15

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



16/12/2024 09:33:24

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



16/12/2024 09:33:33

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



16/12/2024 10:42:14

quadro elétrico não possuí medidor

FOTO DA SALA ELETRICA



16/12/2024 10:42:23

FOTO DA SALA ELETRICA



16/12/2024 10:42:45

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



não foi encontrado medidor

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



não foi encontrado medidor

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1




não foi encontrado medidor

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

Não foi encontrado medidor

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE



16/12/2024 09:37:50


FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



não tem

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE


(FOTO ABERTA)

**FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE**

não tem

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Não tem

FOTO GERAL DO NOBREAK**FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK****FOTO DA TAG DO NOBREAK****FOTO DA TAG DO NOBREAK****SENSORES****AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1**

TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
espera dos caixas , caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 2



espera dos caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 2



FOTO DO SENSOR MAQUINA 2




FOTO DO SENSOR MAQUINA 2






LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)**LOG****LOG REALIZADO****FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG**

executando log

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG**INVENTÁRIO****INVENTÁRIO REALIZADO****FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO****FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO****CENTRAL DE MONITORAMENTO****FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO**

não há central de monitoramento

FOTO DA TROCA DAS BATERIA

FOTO DA BATERIA NOVA



16/12/2024 13:03:34

FOTO DA BATERIA NOVA



16/12/2024 13:03:42

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



16/12/2024 13:08:00


bateria trocada

FOTO DO CHIP ANTIGO



16/12/2024 13:03:55

FOTO DO CHIP ANTIGO



16/12/2024 13:04:01

FOTO DO CHIP NOVO



16/12/2024 13:04:42

FOTO DO CHIP NOVO



16/12/2024 13:04:50

IMEI DO CHIP

89551808100901468684

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



16/12/2024 13:08:24

chip trocado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)






CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0070_1_no_00	Remota Light	16/12/2024, 17:56:03	● Ativo	● Ok
0070_1_no_11	QGBT	16/12/2024, 17:56:03	● Ativo	● Ok
0070_1_no_12	Maquina 01	16/12/2024, 17:56:03	● Ativo	● Falha
0070_1_no_13	Maquina 02	16/12/2024, 17:56:03	● Ativo	● Falha

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



equipamento desativados , serão substituídos


FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES**FOTOS COMPLEMENTARES****FOTOS COMPLEMENTARES****FOTOS COMPLEMENTARES**

sala elétrica, possivelmente foi retirado a central de monitoramento.

FOTOS COMPLEMENTARES**FOTOS COMPLEMENTARES**

agência em obras equipamentos desativados

EMPRESA**EMPRESA RESPONSÁVEL**

Fuse IoT

TÉCNICO**NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL**

Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG

1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-20.3209131, -40.3313248 (-20.3209131; -40.3313248)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

16/12/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Ramon Ramos

MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL
987319101

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
16/12/2024