



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 02/10/2024 22:37

Empresa responsável

Nome	
Connect Infraestrutura	

Cliente

Nome	
BANCO ITAÚ	


Local












Nome	Endereço
0041_- _LIGHT_- _VAREJO_- _02_10_2024	Rua Candelária, 771 - Centro, Indaiatuba - SP, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
Bruno Silva	02/10/2024	03/10/2024
FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA	FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA	FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA
		

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA		
3		
FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL
		

<p>FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 14:50:10</p>	<p>FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 14:50:28</p>	<p>FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 14:50:50</p>
<p>FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 15:03:24</p>	<p>FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 15:04:30</p>	
<p>LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DO AR CONDIÇIONADO</p>	<p>TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12</p>	
<p>FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 15:15:10</p>	<p>FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 15:15:34</p>	<p>FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 15:17:20</p>
<p>FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 15:17:42</p>	<p>FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 15:18:07</p>	<p>FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1</p>  <p>Gerado no Produtivo 02/10/2024 15:16:38</p>



LOCAL DO CONTROLADOR 3  
SALA DO AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 3  
MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
QGBT END.11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3  
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



LOG

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG

CONEXÃO

CONEXÃO

Gerado no Productivo

02/10/2024 15:13:57

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO

[illegible]



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551808100576514895

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0041_1_no_00	Remota Light	03/10/2024, 16:14:51	Ativo	Ok
0041_1_no_11	Q08T	03/10/2024, 16:14:54	Ativo	Ok
0041_1_no_12	Maquina 01	03/10/2024, 16:14:54	Ativo	Ok
0041_1_no_13	Maquina 02	03/10/2024, 16:14:51	Ativo	Ok
0041_1_no_14	Maquina 03	03/10/2024, 16:14:54	Ativo	Ok
0041_1_no_15	Iluminacao	03/10/2024, 16:14:54	Ativo	Ok
0041_1_no_16	Iluminacao	03/10/2024, 16:14:54	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0041

Endereço: R. Candelária, 771

Total de dispositivos: 7

Dispositivos ativos: 7

Dispositivos inativos: 0



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES




FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT


TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	DOCUMENTO RG	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Flavio da Silva Alves	22864790-3	

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-23.0883263, -47.2173386 (-23.0883263; -47.2173386)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
03/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL	MATRICULA DO RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
LTS Bruno Silva	987369283	

DATA
03/10/2024