



5577 - FULL - VAREJO - 10/10/2024



207

Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 10/10/2024 15:45

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
5577 - FULL - VAREJO

Endereço
Estrada Rio do A, 901 - Campo Grande, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Leo

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
10/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
10/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
02

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA de ar condicionado TÉRREO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)










LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA de ar condicionado		TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 12	
FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)	FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)	
 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 14:01:26</p>	 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 13:52:16</p>	 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 13:58:45</p>	
MAQ 01 END 12	COEL X34	COEL X34 COM ETIQUETA	
FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)	FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1	FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC	
 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 13:59:37</p>	 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 13:52:43</p>	 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 13:53:37</p>	
BI443043	MAQ 01 END 12	CARRIER	
FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC			
 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 13:54:03</p>			
BI108871			
LOCAL DO CONTROLADOR 2 SALA de ar condicionado		TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ 02 END 13	

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)




BI443042

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ 02 END 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI108870

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



SALA DE AR CONDICIONADO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QFAC END 11

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
END 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QGBT CE8020

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QGBT END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
END 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE




FOTO DA SALA ONLINE




FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)




FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)





FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
END 14




FOTO GERAL DO NOBREAK	FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK	FOTO DA TAG DO NOBREAK
 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 14:04:55</p>	 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 14:04:22</p>	 <p>Gerado no Produtivo 10/10/2024 14:04:37</p> <p>BI136903</p>

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
CAIXAS NAO ENCONTRADO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



TAE

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



log


LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



baterias

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCAD



bateria nova

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO

FOTO DO CHIP NOVO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551301301013571793

NLT

IMEI DO CHIP
89551301301013571793

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Q 5577		X		
Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
5577_1_no_00	Remota Full	15/10/2024, 15:54:08	● Ativo	● Ok
5577_1_no_10	QGBT	15/10/2024, 15:54:08	● Ativo	● Ok
5577_1_no_11	QFAC	15/10/2024, 15:54:08	● Ativo	● Ok
5577_1_no_12	Maquina 01	15/10/2024, 15:54:08	● Ativo	● Ok
5577_1_no_13	Maquina 02	15/10/2024, 15:54:08	● Ativo	● Ok
5577_1_no_14	Sala Online	15/10/2024, 15:54:08	● Ativo	● Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 5577

Endereço: Estr. Rio do A, 901 Loja

Total de dispositivos: 6

Dispositivos ativos: 6

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

ERRO NA COMUNICAÇÃO ENTRE AGÊNCIA E PLATAFORMA VIA TELNET.

POSSIVEL ERRO NA PLACA DE REDE

INSTALADO ATUADOR E AGENDA.

TECLADO BY PASS ATUALIZADO

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO

hidrômetro com etiqueta

BI443041

FOTOS COMPLEMENTARES



TC

FOTOS COMPLEMENTARES



TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Eduarda Gurgel

DOCUMENTO RG

288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.8997322, -43.5670774 (-22.8997322; -43.5670774)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

10/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Isaque

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987313096

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

10/10/2024