

7771 - FULL - VAREJO -19/11/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 29/10/2024 09:22

Empresa re	esponsável
------------	------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome 7771 - FULL - VAREJO

ndereço

R. Rodrigues da Cunha, 728 - Ressaca, Contagem - MG, 32113-340, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Anna Letícia DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 19/11/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

19/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)

aberto



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1

BI479551

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



controlado por termostato

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



aberto






FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2

BI479550

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)





tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Bak office

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)









FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)





FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

END 11

SALA ONLINE







FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI479546





FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 TAE

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

TAE

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO





bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria trocada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo





FOTO DO CHIP NOVO

chip novo







FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89551808100901318160

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA





ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)





cabo connectado

SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



tc

FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo Rj45 conectado


FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

AGENCIA OPERANDO POR TERMOSTATO

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL


Fuse IoT

TÉCNICO

Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG 1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-19.8840612, -44.0292586 (-19.8840612; -44.0292586)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

19/11/2024

CLIENTE

Anna Lety

NOME DO RESPONSÁVEL

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987349486

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

19/11/2024