



4562 - FULL - VAREJO -
30/09/2024



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 30/09/2024 10:47

Empresa responsável

Nome Connect Infraestrutura	
--------------------------------	--

Cliente

Nome BANCO ITAÚ	
--------------------	--

Local

Nome 4562 - FULL - VAREJO - 30/09/2024	Endereço Praça Getúlio Vargas, 125 - Vila Dagmar, Belford Roxo - RJ, 26130-070, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE DÉBORA OCTAVIANO	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 30/09/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 30/09/2024
-------------------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA 1	
---	--

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
PRIMEIRO ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 1
NÃO POSSUI TAG

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ. 01 END.12

LOCAL DO CONTROLADOR 2
BACKOFFICE/SALA ELÉTRICA

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ,02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)




FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 3
NÃO POSSUI

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END.10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QFAC END.11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NÃO POSSUI

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

NÃO POSSUI SENSORES DE AMBIENTE NAS MÁQUINAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

NÃO POSSUI SENSORES DE AMBIENTE NAS MÁQUINAS

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



INSUFLAMENTO

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG


LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA




FOTO DO CHIP ANTIGO




FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576514325

IMEI DO CHIP


89551808100576514325

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUCANTO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	R5485
4562_1_no_00	Remota Full	01/10/2024, 11:36:00	Ativo	Ok
4562_1_no_08	QGBT	01/10/2024, 11:36:00	Ativo	Ok
4562_1_no_09	QGBT	01/10/2024, 11:36:00	Ativo	Ok
4562_1_no_10	QFAC	01/10/2024, 11:36:00	Ativo	Ok
4562_1_no_11	QFAC	01/10/2024, 11:36:00	Ativo	Ok
4562_1_no_12	Maquina 01	01/10/2024, 11:36:00	Ativo	Ok
4562_1_no_13	Maquina 02	01/10/2024, 11:36:00	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 4562
Endereço: Praça Getúlio Vargas, 125

Total de dispositivos: 7
Dispositivos ativos: 7
Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência passou por reformas e muitas coisas foram tiradas e outras alocadas em outros lugares, o sensor dos caixas e do backoffice foram removidos!

Possuem 4 medidores de energias na agência, dois QGBTs e dois QFACs.

Na sala on-line só possui o nobreak, sem a existência de um cosl, medidor de temperatura ou termostato.

Havia um quinto medidor de energia e uma remota no subsolo, mas ambos foram retirados depois da reforma que a agência passou e só se encontra o hidrômetro no local.

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES




FOTOS COMPLEMENTARES



QFAC MAQ. 02


QFAC MAQ.02



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT	
---------------------------------	--

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL	DOCUMENTO RG 256703984	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
--	---------------------------	---

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -22.765440, -43.400491 (-22.765440; -43.400491)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 30/09/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL DÉBORA OCTAVIANO	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 005632104
---	---------------------------------------

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of a large, rounded 'C' shape with a vertical stroke extending downwards from the left side.

DATA
30/09/2024