



0368 - SANTA CRUZ - FULL - VAREJO



111

Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 23/07/2024 16:57

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0368 - SANTA CRUZ - FULL - VAREJO

Endereço
R. Domingos de Moraes, 2720 - Vila Mariana, São Paulo - SP, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Carlos Eduardo

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
23/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
23/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0368 - SANTA CRUZ - FULL - VAREJO

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA




0368 - SANTA CRUZ - FULL - VAREJO

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO (BACKOFFICE)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:24:15

END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:24:30

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:24:52

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:25:27

END.13 MAS ATENDE O END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:26:02

BI367157

LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA AR CONDICIONADO (BACKOFFICE)

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:26:39

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:26:59

END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:28:36

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:29:17

NAO CONTEM

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo

23/07/2024 16:29:53

BI367160

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Gerado no Produtivo 24/07/2024 10:26:55

CABINE PRIMÁRIA ESTACIONAMENTO - INACESSÍVEL POR FALTA DE CHAVE

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
CABINE PRIMÁRIA INACESSÍVEL POR FALTA DE CHAVE

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 23/07/2024 16:32:33

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 23/07/2024 16:34:10

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QGBT END.11 MAS ATENDE O QFAC

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QGBT END.11 MAS ATENDE O QFAC

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 23/07/2024 15:59:48

SALA ONLINE (SUBSOLO DA AGENCIA)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 23/07/2024 16:00:38

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 23/07/2024 16:00:48

END.15

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREACK END.15

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREACK END.15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI026188

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE NAO ENCONTRADO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
ATENDIDO POR END.15 (CAIXAS E GERENCIA)

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 23/07/2024 16:13:57

CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 23/07/2024 16:18:54

GERENCIA

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Gerado no Produtivo 24/07/2024 10:32:42

LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



Gerado no Produtivo 24/07/2024 10:32:05

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Gerado no Produtivo 24/07/2024 10:42:27

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Gerado no Produtivo 24/07/2024 10:47:09

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA INSTALADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576512402

IMEI DO CHIP
89551808100576512402


FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



TELNET CONECTADO

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

0368_1_no_10	QGBT	24/07/2024, 18:32:48	Ativo	Ok
0368_1_no_11	QFAC	24/07/2024, 18:32:48	Ativo	Ok
0368_1_no_12	Maquina 01	24/07/2024, 18:32:48	Ativo	Ok
0368_1_no_13	Maquina 02	24/07/2024, 18:32:48	Ativo	Ok
0368_1_no_15	Sala Online	24/07/2024, 18:32:48	Ativo	Ok
0368_1_no_00	Remota Full	24/07/2024, 18:32:48	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0368
Endereço: R. Domingos de
Morais, 2720

Total de dispositivos: 6
Dispositivos ativos: 6
Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

AG 0368

AG SEM ACESSO A CABINE PRIMÁRIA POR FALTA DE CHAVE

AG SEM ACESSO AO HIDROMETRO POR FALTA DE ESCADA EXPANSÍVEL

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB COM TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG

50.619,271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-23.6004391, -46.6370727 (-23.6004391; -46.6370727)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
23/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Luciana calhado Gonçalves

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
007275829

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
23/07/2024