

3153 - FULL - VAREJO - 06/11/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 06/11/2024 11:17

Empresa	responsável
---------	-------------

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

Nome 3153 - FULL - VAREJO

3133 - FULL - VANEJO

Informações adicionais

Endereço

Av. Júlia Kubitscheck, 33 - Centro, Congonhas - MG, 36415-000, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Ana

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 06/11/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

06/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)




fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





aberto

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

fechado

TAG DO CONTROLADOR 1 BI479599 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)





FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1








FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2 BI479598 END 13

placa do fabricante

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado







aberto

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



corredor back office

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)




fechado

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)







TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

END 11

SALA ONLINE

sala online

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE

tag



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE B1479586 END 15

Connect Infraestrutura Relatório gerado no <u>Produttivo</u>







nobrek

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Caixas , espera de caxas, TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1




casa de máquinas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Bak office

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



sensor Bak office

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG



LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria trocada

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA







chip antigo

IMEI DO CHIP 89551808100901318012

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip trocado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



cabo connectado

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO
















FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO







OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



QUADRO QDNB SALA ONLINE

FOTOS COMPLEMENTARES



EM	PF	ЯE	S	Δ
----	----	----	---	---

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Renato Santos Silva DOCUMENTO RG 1416769 ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Tel.

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-20.5009078, -43.8635907 (-20.5009078; -43.8635907)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

06/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Ana Paula Rodrigues MATRICULA DO RESPONSÁVEL

007132616

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

06/11/2024