

# 0653 - FULL - VAREJO -12/11/2024



Por: Renato Silva (rento\_234@hotmail.com)

Em: 13/11/2024 09:42

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

0653 - FULL - VAREJO - 12/11/2024

Informações adicionais

R. Rui Barbosa, 37 - Centro, Araguari - MG, 38440-222, Brasil

#### **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 13/11/2024 Luana

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

13/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

# FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



# AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

# FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

#### TAG DO CONTROLADOR 1 BI479572 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2 BI479571





FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA) 13/11/2024 09:37:48



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



fechado

#### FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



# SALA ELETRICA

#### FOTO DA SALA ELETRICA



casa de máquinas



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



fechado

#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto





FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END 10

### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC FECHADO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



aberto

tag

### FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



tag

#### TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

END 11

# SALA ONLINE

#### FOTO DA SALA ONLINE

sala online



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



medidor

#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



#### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



#### TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI479570 END 15

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



nobrek

# FOTO GERAL DO NOBREAK



### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK





# FOTO DA TAG DO NOBREAK



# SENSORES

# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE

# FOTO DO SENSOR MAQUINA 1







TAE

### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Bak office

### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



#### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

Caixas

# FOTO DO SENSOR MAQUINA 3




# FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



# LOG

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo






#### LOG

LOG REALIZADO

# FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG






FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

### INVENTÁRIO REALIZADO

#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



#### FOTO DA TROCA DAS BATERIA

antiga



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO









IMEI DO CHIP 89551808100901318186

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




cabo connectado

### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO





# executando firmware



FOTO DO TC (FIRMWARE)



#### FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo Rj45 conectado


#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



#### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





### **OBSERVAÇÕES**













#### FOTOS COMPLEMENTARES



#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

### TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Renato Santos Silva	DOCUMENTO RG 1416769	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -18.6494355, -48.1911537 (-18.6494355; -48.1911537)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 13/11/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Luana	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987314522	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
		LIRRS.
<b>DATA</b> 13/11/2024		

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo