

0017 - SAO BERNARDO -FULL - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 25/07/2024 13:07

Empresa responsável	
tome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	
tome 1017 - SAO BERNARDO - FULL - VAREJO	Endereço R. Mal. Deodoro, 1692 - Centro, São Bernardo do Campo - SP, Brasil
nformações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Thiago Lourenço

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 25/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 25/07/2024



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0017 - SAO BERNARDO - FULL - VAREJO

0017 - SAO BERNARDO - FULL - VAREJO

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO (1 ANDAR)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA AR CONDICIONADO (1 ANDAR) TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12


Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



25/07/2024 10:30:35

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)







MAQ.01 END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI386202

LOCAL DO CONTROLADOR 2

SALA AR CONDICIONADO (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)





MAQ.02 END.13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Connect Infraestrutura

BI064400

TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ.03 END.14





25/07/2024 11:43:51



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC HITACHI 25/07/2024 11:46:46

BI064409

B**I**314840

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END.10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 QGBT END.10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QFAC 1

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC 1

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



END.15

Connect Infraestrutura

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

NOBREAK END.15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI023670

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



TAE NAO ENCONTRADO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 CAIXAS



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



SENSOR NAO ENCONTRADO BACKOFFICE

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA

FOTO DA BATERIA NOVA







89551808100576512311

CHIP ANTIGO INSTALADO

IMEI DO CHIP 89551808100576512311



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)






FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



TELNET CONECTADO

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2




OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR O TESTE DO BY-PASS E NEM ATUALIZAÇÃO DE HORÁRIO POIS NAO ESTA FUNCIONANDO AS TECLAS 2, 5, 8 E 0 DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB COM TC



25/07/2024 11:02:2

HIDROMETRO ESTACIONAMENTO





QFAC 2 SALA AR CONDICIONADO (2 ANDAR)

FOTOS COMPLEMENTARES



NAO FOI POSSÍVEL REALIZAR O TESTE DO BY-PASS E NEM ATUALIZAÇÃO DE HORÁRIO POIS NAO ESTA FUNCIONANDO AS TECLAS 2, 5, 8 E 0 DA CENTRAL DE

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL GUSTAVO VAZ BLANCO

DOCUMENTO RG 50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-23.7133388, -46.5504562 (-23.7133388; -46.5504562)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

25/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Robson Pereira de oliveira MATRICULA DO RESPONSÁVEL

003937737

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

25/07/2024