

7332 - LIGHT - VAREJO -30/09/2024



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 01/10/2024 11:11

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	
Nome 7332 - LIGHT - VAREJO - 30/09/2024	Endereço Av. Tapajós, 131 - Hellópolis, Belford Roxo - RJ, 26140-000, Brasil

DADOS DO CLIENTE

Informações adicionais

NOME DO GERENTE DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO LARISSA ALMEIDA 01/10/2024 01/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL







FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



B**I**443243

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 PRIMEIRO ANDA

TAG DO CONTROLADOR 1 SEM TAG

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ.01 END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B**I**192215

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2 PRIMEIRO ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 2 SEM TAG

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)





TAE

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



B**|**443242



BI443242

TAE

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

NÃO POSSUI

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



NÃO APLICA POR SER AGÊNCIA LIGHT

FOTO DA SALA ONLINE



NÃO APLICA POR SER AGÊNCIA LIGHT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLÍNE NÃO SE APLICA POR SER UMA AGÊNCIA LIGHT



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI102105

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 CAIXAS E BACKOFFICE





FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE CAIXAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 N/A

LOG



FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG LOG REALIZADO

Connect Infraestrutura

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA









89551301301013576529

IMEI DO CHIP 89551301301013576529

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



89551301301013576529

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE







SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência possui dois controladores para a máquina 01, sendo que o controlador 02 só possui um TAE de saída dele!

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL ISRAEL PORTUGAL

DOCUMENTO RG 256703984

Connect Infraestrutura



ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.741211, -43.415702 (-22.741211; -43.415702)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

01/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL LARISSA ALMEIDA

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987311481

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

01/10/2024