



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 23/07/2024 14:15

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome BANCO ITAÚ > 783 - Vila Valqueire - Light - Varejo	Endereço ESTR INTEN MAGALHAES 888, RJ
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Victor	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 23/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 23/07/2024
---------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DO AR CONDICIONADO 1 ANDAR

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DO AR CONDICIONADO 1 ANDAR

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



REMOTA 02 LOCALIZADA NA SALA ELETRICA ESTACIONAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REMOTA 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REMOTA 02

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REMOTA 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REMOTA 02

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DE AR CONDICIONADO 1 ANDAR

TAG DO CONTROLADOR 1
SCE MANUAL

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



CONTROLADOR MANUAL 01

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



CONTROLADOR MANUAL 02

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



COEL X34 TAG END 12 DESLIGADO

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1




COEL X34 TAG END. 14 DESLIGADO

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ. 01

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ. 02

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ. 01 BI193116

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ. 02 BI193119

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELETRICA, ESTACIONAMENTO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END. 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END. 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



IMIT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



HONEYWELL

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



BI193122

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BI193122

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



NOBREAK

B1137601

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



SENSOR DE CAIXAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
BACKOFFICCE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



SENSOR DE BACKOFFICCE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 3



TAE

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REMOTA 01

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG REMOTA 02

LOG


LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



LOG REMOTA 01

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



LOG REMOTA 02

INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



REMOTA 01

REMOTA 02

BATERIAS REMOTA 01

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIAS REMOTA 02

BATERIA NOVA REMOTA 01

BATERIA NOVA REMOTA 02

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA REMOTA 01

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA NOVA REMOTA 02

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO REMOTA 01

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO REMOTA 02

FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO REMOTA 01 IMEI 89551301301009827712

FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO REMOTA 02 IMEI 89551301301009827662

IMEI DO CHIP
IMEI 01 (89551301301009827712) IMEI 02 (89551301301009827662)

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO REMOTA 01

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO REMOTA 02

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




REMOTA 01

REMOTA 02


SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




REMOTA 01

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




REMOTA 01

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



REMOTA 02

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



REMOTA 02

FOTO DO TC (FIRMWARE)



REMOTA 01

FOTO DO TC (FIRMWARE)



REMOTA 02

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



REMOTA 01

REMOTA 1

REMOTA 2

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0783_1_no_00	Remota Light	02/08/2024, 15:45:37	Ativo	Ok
0783_1_no_12	Maquina 01	02/08/2024, 15:45:37	Ativo	Falha
0783_1_no_13	Maquina 02	02/08/2024, 15:45:37	Ativo	Falha
0783_2_no_00	Remota Light	02/08/2024, 15:44:00	Ativo	Ok
0783_2_no_11	QGBT	02/08/2024, 15:44:00	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0783
Endereço: Estrada Intendente Magalhães, 888

Total de dispositivos: 5
Dispositivos ativos: 5
Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
FOI FEITA A ATUALIZAÇÃO DE DUAS REMOTAS, MAS AS DUAS MAQUINAS A/C ESTAVAM COM OS CONTROLADORES REMOTOS DESATIVADOS. AGÊNCIA USA CONTROLADOR MANUAL.

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



CONTROLADOR DESATIVADO

CONTROLADOR DESATIVADO

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Eduarda Gurgel Correia

DOCUMENTO RG
288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
23/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Victor Muniz

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
006202196

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
23/07/2024