



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 22/10/2024 16:02

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0307 - FULL - VAREJO

Endereço
R. Cap. Félix, 179 - Benfica, Rio de Janeiro - RJ, 20920-310, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
RICARDO ROQUE

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
22/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
23/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AGÊNCIA 307 ITAÚ - CAP. FÉLIX 179

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



DEPÓSITO DE LIXO SECO PRIMEIRO ANDAR

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443258

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



BI443258

LOCAL DO CONTROLADOR 1
TÉRREO

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443259

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443259

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182497

LOCAL DO CONTROLADOR 2
NÃO POSSUI

LOCAL DO CONTROLADOR 3
NÃO POSSUI

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



GARAGEM SUBSOLO ABANDONADA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1




QFAC END 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QFAC END.11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QGBT END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QGBT END.10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE




FOTO DA SALA ONLINE





FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)




FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



BI443260

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



BI443260

	FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE
	

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREAK END.16

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI100853

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
CAIXAS / BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1




AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
NÃO SE APLICA

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
NÃO SE APLICA


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA




FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576514382


IMEI DO CHIP
89551808100576514382

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Q

0307

X

Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0307_1_no_00	Remota Full	28/10/2024, 10:58:48	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>
0307_1_no_10	QFAC	28/10/2024, 10:58:48	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>
0307_1_no_11	QGBT	28/10/2024, 10:58:48	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>
0307_1_no_12	Maquina 01	28/10/2024, 10:58:48	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>
0307_1_no_16	Sala Online	28/10/2024, 10:58:48	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>




OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS


O hidrômetro fica dentro de uma cisterna abandonada na garagem e está no alto, não tem como tirar uma foto melhor ou até mesmo colar a etiqueta do Itaú.

A central de monitoramento fica no primeiro andar dentro da sala de lixo seco da agência!

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



2019 / CE0050-03801

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

ISRAEL PORTUGAL

DOCUMENTO RG

256703984

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.894001, -43.236773 (-22.894001; -43.236773)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

23/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL RICARDO ROQUE	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 005024559	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
DATA 23/10/2024		