

0726 - FULL - VAREJO - 14/10/2024



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Nome
BANCO ITAÚ

Nome
Banco ITAÚ

Endereço

Indereço

DADOS DO CLIENTE

0726 - FULL - VAREJO

Informações adicionais

NOME DO GERENTE

Cristiane

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 14/10/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

Em: 14/10/2024 15:32

14/10/2024

R. Visc. de Pirajá, 451 - Ipanema, Rio de Janeiro - RJ, 22410-003, Brasil

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



BACKOFFICE

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 1

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 1 COM ETIQUETA



BI443807

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 2

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 2 COM ETIQUETA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443793

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 BACKOFFICE

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 12

Connect Infraestrutura

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443789

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



VERIFICADO END 12

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



VERIFICADO END 12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



TAG DANIFICADA APARENTA SER B**I**255100

LOCAL DO CONTROLADOR 2 ATRAS DA MESA DA GERÊNCIA

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ 02 END 13



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI



B|443791

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA



VERIFICADO END 13

COEL X34

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Relatório gerado no Produttivo

VERIFICADO END 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI255104

LOCAL DO CONTROLADOR 3 ATRAS DA MESA DE GERÊNCIA

TAG DO CONTROLADOR 3 MAQ 03 END 14



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI255107

BI443792

SALA ELETRICA





QGBT

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



QGFL


FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT END 10





CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC END 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



ce8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QFAC END 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



NOBREAK

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



NOBREAK END 15 COEL X34

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



BI443808

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK COM TAG INFORMANDO END 16 MAS VERIFICADO END 15

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK COM TAG INFORMANDO END 16 MAS VERIFICADO END 15

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK COM TAG INFORMANDO END 16 MAS VERIFICADO END 15

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NOBREAK COM TAG INFORMANDO END 16 MAS VERIFICADO END 15

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



NOBREAK NÃO POSSUI TAG

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

BACKOFFICE


FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 CAIXAS

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo





LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



log REM 1

LOG LOG REALIZADO



FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




REM 2

INVENTÁRIO

REM 1

INVENTÁRIO REALIZADO





14/10/2024 13:51:28

REM 1

REM 2

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



REM 2

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga REM 1

FOTO DA TROCA DAS BATERIA

REM 1



REM 1

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antiga REM 2

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo







REM 2



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria nova REM 1

FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo REM 1

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO REM 2

FOTO DO CHIP NOVO



DUAL C REM 1

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551808100576514697

FOTO DO CHIP NOVO



DUAL C REM 1

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI REM 2 89551808100576514689

IMEI DO CHIP

REM1 (89551808100576514697) // REM2 (89551808100576514689)

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



rem1

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



rem2

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

TECLADO BY PASS COM DEFEITO

REMOTA 02 COM PROBLEMA NA CPU DE FIRMWARE, NECESSÁRIO MANUTENÇÃO PARA TROCA.

FOTOS COMPLEMENTARES



TC

FOTOS COMPLEMENTARES



TC

FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO

FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO COM ETIQUETA

FOTOS COMPLEMENTARES



BI443790

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Eduarda Gurgel

DOCUMENTO RG 288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.9843917, -43.2087067 (-22.9843917; -43.2087067)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

14/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL CRISTIANE LEAL

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987268286



DATA

14/10/2024