

# 0573 - FULL - VAREJO - 30/10/2024



Por: Renato Silva (rento\_234@hotmail.com)

Em: 30/10/2024 09:41

# Empresa responsável

Nome

Connect Infraestrutura

#### Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

#### Local

Nome 0573 - FULL - VAREJO

Endereço

Praça Raul Soares, 144 - Centro, Belo Horizonte - MG, 30180-030, Brasil

Informações adicionais

# **DADOS DO CLIENTE**

NOME DO GERENTE Bruno DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 30/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

30/10/2024

#### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



fachada

# AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

#### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechada

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



aberto

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



#### LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

# TAG DO CONTROLADOR 1

B**I**479611 END 12

# FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)





FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

fechado

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

# LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2

BI479610

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



fechado

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



aberto



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



tag

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



placa do fabricante

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



#### **SALA ELETRICA**

# FOTO DA SALA ELETRICA



sala elétrica back office

# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FECHADO QGBT

# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



aberto

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



END 10

# TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

END 10

# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



fechado QGBT

# FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



aberto

#### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



tag

### TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

END 11

# SALA ONLINE

# FOTO DA SALA ONLINE



sala online

# FOTO DA SALA ONLINE



### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



fechado

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



aberto

# FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag END 14

# TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI479612 END 14

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



no break

#### FOTO GERAL DO NOBREAK



#### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



# FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

# SENSORES

# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE

# FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



sensor

#### AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

GERÊNCIA E CAIXA

# FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



não tem sensor

# FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



não tem sensor


# LOG

# FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




cabo conectado

LOG REALIZADO



30/10/2024 10:51:32





#### INVENTÁRIO

#### INVENTÁRIO REALIZADO

#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



# **CENTRAL DE MONITORAMENTO**

#### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

#### FOTO DA TROCA DAS BATERIA



troca da bateria

#### FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

#### FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



troca de bateria

#### FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

#### FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

89551808100901317956

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

chip trocado

#### FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



cabo conectado

# SITUAÇÃO FIRMWARE

# FIRMWARE REALIZADO FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



executando firmware

# FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)






# FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



# FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO



#### TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

#### **TÉCNICO**

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

**DOCUMENTO RG** 1416769





# COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-19.923573, -43.9456992 (-19.923573; -43.9456992)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

30/10/2024

#### CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Bruno

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987274815

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

6

DATA

30/10/2024