



Por: DIOGO MAGINA (setortecnico@petroseg.com.br)

Em: 16/10/2024 15:47

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
6538 - FULL - VAREJO

Endereço
Rod. Washington Luiz, 48 - Jardim Primavera, Duque de Caxias - RJ, 25213-005, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Douglas Guimarães

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
16/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
16/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



sala de Máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
sala de máquinas M1

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
sala máquinas M2

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QFAC END 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
agência

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100901345841 - Dual C

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
6538_1_no_00	Remota Full	29/10/2024, 15:57:06	Ativo	Ok
6538_1_no_10	QGBT	29/10/2024, 15:57:06	Ativo	Ok
6538_1_no_11	QFAC	29/10/2024, 15:57:06	Ativo	Ok
6538_1_no_12	Maquina 01	29/10/2024, 15:57:06	Ativo	Ok
6538_1_no_13	Maquina 02	29/10/2024, 15:57:06	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 6538

Endereço: Rod. Washington Luiz, 13700

Total de dispositivos: 5

Dispositivos ativos: 5

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Cabo de retorno para ED 5 rompido e ED queimada

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Diogo Magina

DOCUMENTO RG

209252196

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.689091, -43.285954 (-22.689091; -43.285954)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

16/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Douglas Guimarães

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987278596

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

16/10/2024