



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 22/10/2024 12:27

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0496 - FULL - VAREJO

Endereço
Campo de São Cristóvão, 260 - São Cristóvão, Rio de Janeiro - RJ, 20921-440, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
RODRIGO CRUZ

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
22/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
22/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AGÊNCIA 0496

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)




FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



BI443301

BI443301

LOCAL DO CONTROLADOR 1
TÉRREO

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182646

BI182646

LOCAL DO CONTROLADOR 2
TÉRREO

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13






FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



NÃO POSSUI TAMPA

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443303

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443303

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ.02 END.13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182644

LOCAL DO CONTROLADOR 3
NÃO POSSUI

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END.10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QFAC END.11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



BI443256

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



BI443256

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



SALA ON-LINE NOBREAK END.14

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
SALA ON-LINE NOBREAK END.14

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



LOCAL COM POUCO ESPAÇO, FOI A MELHOR FOTO QUE CONSEGUI TIRAR

FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI137919

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




BACKOFFICE

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO




FOTO DA TROCA DAS BATERIA




FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCAD



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576514374

IMEI DO CHIP
89551808100576514374

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Q 0496				X
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0496_1_no_00	Remota Full	28/10/2024, 11:08:18	<div><div></div> Ativo</div>	<div><div></div> Ok</div>
0496_1_no_10	QGBT	28/10/2024, 11:08:18	<div><div></div> Ativo</div>	<div><div></div> Falha</div>
0496_1_no_11	QFAC	28/10/2024, 11:08:18	<div><div></div> Ativo</div>	<div><div></div> Ok</div>
0496_1_no_12	Maquina 01	28/10/2024, 11:08:18	<div><div></div> Ativo</div>	<div><div></div> Ok</div>
0496_1_no_13	Maquina 02	28/10/2024, 11:08:18	<div><div></div> Ativo</div>	<div><div></div> Ok</div>
0496_1_no_14	Sala Online	28/10/2024, 11:08:18	<div><div></div> Ativo</div>	<div><div></div> Ok</div>

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Caixa do controlador da máquina 02 está sem a tampa!

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



BI443257

FOTOS COMPLEMENTARES



BI443257

FOTOS COMPLEMENTARES



2019 / CE0050-04148

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

ISRAEL PORTUGAL

DOCUMENTO RG

256170384

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.896533, -43.221342 (-22.896533; -43.221342)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
22/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
RODRIGO CRUZ

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
005019229

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
22/10/2024