

6824 - LIGHT - VAREJO -02/10/2024



Por: (11993544448cnt@gmail.com) Em: 02/10/2024 11:24

Empresa responsável Nome Connect Infraestrutura Cliente Nome BANCO ITAÚ Local Nome 6824 - LIGHT - VAREJO - 02/10/2024 Praça das Nações, 330 A - Bonsucesso, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

DADOS DO CLIENTE

Informações adicionais

NOME DO GERENTE DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO Danielle Peixoto 02/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 02/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA





AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DE AR COND**I**CIONADO

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA DE AR CONDICIONADO

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA de ar condicionado

Connect Infraestrutura

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



AUTOMAÇÃO DESLIGADA. IMPOSSIVEL REALIZAR MIGRAÇÃO NA REMOTA 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REMOTA 02 ATIVA



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 2 BI443200

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 1 COM ETIQUETA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REM 1 BI443201

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



AUTOMAÇÃO DESLIGADA. IMPOSSÍVEL REALIZAR MIGRAÇÃO NA REMOTA 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REMOTA 02 ATIVA

LOCAL DO CONTROLADOR 1

TAG DO CONTROLADOR 1 N/a

SALA ar condicionado

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



CONTROLADOR MANUAL HONEYWELL AGÊNCIA SEM AUTOMAÇÃO

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



CONTROLADOR MANUAL HONEYWELL AGÊNCIA SEM AUTOMAÇÃO

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



NAO POSSUITAG

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



ELETRICBOX

CONTROLADOR MANUAL HONEYWELL AGÊNCIA SEM

HITACHI

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Bl230274

LOCAL DO CONTROLADOR 2

SALA AR CONDICIONADO

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)

TAG DO CONTROLADOR 2

N/a

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



HITACHI

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B**I**230275

AUTOMAÇÃO SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



QGFL

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QGBT CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



IMIT

Connect Infraestrutura

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



IMIT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLÍNE

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



ENGETRON

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI102672

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 CAIXAS NÃO LOCALIZADO APÓS REFORMA

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



NÃO POSSUI

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

BACKOFFICE NÃO LOCALIZADO APÓS REFORMA

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



NÃO POSSUI

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

TAE NÃO LOCALIZADO

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG LOG REALIZADO

Connect Infraestrutura

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



REM 2

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



baterias



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



bateria nova



CHIP antigo



BATERIA nova



02/10/2024 10:21:18



IMEI 89551301301013576602

IMEI DO CHIP

89551301301013576602

CHIP NOVO NLT

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP novo

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2 Agência 6824 Endereço: Praça das Nações, 330 A Total de dispositivos: 2 Dispositivos ativos: 2 Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS AGÊNCIA NO SHOW

NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A MIGRAÇÃO

Agência só possui a REMOTA sem cabeamento na sala de ar condicionado, não possui nenhum COEL X34 na sala de ar condicionado, foi encontrado duas máquinas A/C na sala.

FOTOS COMPLEMENTARES



AGÊNCIA NO SHOW NÃO FOI POSSÍVEL REALIZAR A MIGRAÇÃO NA REMOTA 01

FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

Eduarda Gurgel

DOCUMENTO RG

288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.8661501, -43.2546294 (-22.8661501; -43.2546294)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

02/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL DANIELLE PEIXOTO

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

005011614

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

02/10/2024

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo