



BANCO ITAÚ > 9160 - Museu Da Republica - Ligth - Varejo



144

Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 31/07/2024 14:10

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
BANCO ITAÚ > 9160 - Museu Da Republica - Ligth - Varejo

Endereço

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Fernanda

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
31/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
31/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DE AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI256321

LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA DE AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



MAQ 02 END 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



HITACHI

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI256305

LOCAL DO CONTROLADOR 3
SALA DE AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 3
MAQ 03 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



MAQ 03 END 14

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI256430

SALA ELETTRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QGBT END 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 31/07/2024 12:45:10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 31/07/2024 12:45:21

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END 11

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 31/07/2024 12:29:09

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 31/07/2024 12:31:56

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 31/07/2024 12:32:09

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI208013

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 2



FOTO DO SENSOR MAQUINA 2



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
TAE NÃO LOCALIZADO

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



REMOTA 01

REMOTA 02

LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG





FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



REMOTA 01

REMOTA 02


INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



REMOTA 01

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



REMOTA 02

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



REMOTA 01

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



REMOTA 02

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA REMOTA 01

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIAS REMOTA 01

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA REMOTA 02

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIAS REMOTA 02

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



BATERIA REMOTA 01

BATERIA REMOTA 02

BATERIA NOVA REMOTA 01

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP ANTIGO



BATERIA NOVA REMOTA 02

CHIP REMOTA 01

REMOTA 02

FOTO DO CHIP NOVO



FOTO DO CHIP NOVO



CHIP REMOTA 01 IMEI 89551808100576514499

CHIP REMOTA 02 IMEI 89551808100576514481

IMEI DO CHIP
IMEI 01 (89551808100576514499) IMEI 02
(89551808100576514481)

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO REMOTA 01

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO REMOTA 02

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



REMOTA 01

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




REMOTA 02

SITUAÇÃO FIRMWARE


FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




REMOTA 01

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




REMOTA 01

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



REMOTA 02

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



REMOTA 02

FOTO DO TC (FIRMWARE)



REMOTA 01

FOTO DO TC (FIRMWARE)



REMOTA 02

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




REMOTA 01

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




REMOTA 02

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



REM 1

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



REM 2

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Q

9160

X

Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
9160_1_no_00	Remota Light	08/08/2024, 09:17:21	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>
9160_1_no_12	Maquina 01	08/08/2024, 09:17:21	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>
9160_1_no_13	Maquina 02	08/08/2024, 09:17:21	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>
9160_1_no_14	Maquina 03	08/08/2024, 09:17:21	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>
9160_2_no_00	Remota Light	08/08/2024, 18:19:24	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>
9160_2_no_11	QGBT	08/08/2024, 18:19:24	<div><div></div>Inativo</div>	<div><div></div>Offline</div>

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 9160

Endereço: R. do Catete, 117

Total de dispositivos: 6

Dispositivos ativos: 0

Dispositivos inativos: 6

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

COEL X34 DA MAQ 03 ENCONTRA-SE COM A ESTRUTURA QUEBRADA MAS ESTA FUNCIONANDO NORMALMENTE

FOTOS COMPLEMENTARES

COEL X34 MAQ 03 DANIFICADO

FOTOS COMPLEMENTARES

ENCONTRA-SE COM A ESTRUTURA QUEBRADA MAS ESTÁ EM FUNCIONAMENTO

FOTOS COMPLEMENTARES

TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	DOCUMENTO RG	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Eduarda Gurgel	288000680	

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

31/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL	MATRICULA DO RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Bruna Cristina Rodrigues Silva	007674641	

DATA

31/07/2024