



0176 - MOOCA - FULL - VAREJO



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 08/07/2024 11:05

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nome 0176 - MOOCA - FULL - VAREJO | Endereço R. da Mooca, 2967 - Mooca, São Paulo - SP, Brasil |
| Informações adicionais | |

DADOS DO CLIENTE

| | | |
|------------------------------|---|--|
| NOME DO GERENTE GA Pamela | DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 08/07/2024 | DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 08/07/2024 |
|------------------------------|---|--|

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0176 - Mooca

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0176 - Mooca

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 0176 - Mooca

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas - piso superior copa

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de maquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:28:04

Central Remota 2 - QGBT

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:54:48

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:29:13

QFAC - Central

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:58:03

Central Remota 2 - QGBT

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
Não ha

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:30:22

Controlador máquina 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:32:30

Controlador 1 Honeywell

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:37:40

Não há tag - Controlador 1

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:37:48

Não há tag - Controlador 1

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:37:57

Não há tag - Controlador 1

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 08/07/2024 10:38:26

Etiqueta fabricante - Máquina 1

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI305958

LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2
Não há

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Controlador máquina 02

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Controlador 2 Honeywell

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Não há tag - Controlador 2

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Não há tag - Controlador 2

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Não há tag - Controlador 2

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta fabricante - Máquina 02

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI305959

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Acesso a cabine primária - Estacionamento

FOTO DA SALA ELETRICA



Cabine Primária

FOTO DA SALA ELETRICA



Cabine Primária

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Medidor de energia - QGBT

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8017

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT END.09

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END.09

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online - Piso superior

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Controlador analógico QFAC Sala Online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



QFAC Sala online

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



BI252135

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BI252135

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI081692


SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Não localizado

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Não localizado

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



Cabo Log Conectado

LOG
LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



Log em andamento

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Inventário realizado

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central Remota 2 - QGBT

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Central Remota 2 - QGBT

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Bateria antiga instalada

FOTO DA BATERIA NOVA



Bateria Nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Bateria Nova Instalada

FOTO DO CHIP ANTIGO



Chip Antigo instalado

FOTO DO CHIP NOVO



Chip novo

IMEI DO CHIP
89551301301009827779

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



Chip Novo instalado

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE


FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



Cabo Atualização Firmware conectado


SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização do Firmware em Andamento

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



Atualização do Firmware Concluído

FOTO DO TC (FIRMWARE)




Foto TC ativo

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Cabo RJ45 conectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



Telnet conectado

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

| 0176 | | | | |
|--------------|-------------|----------------------|--------|-------|
| Nome | Equipamento | Última atividade | Estado | RS485 |
| 0176_2_no_09 | QGBT | 09/07/2024, 16:02:54 | Ativo | Ok |

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0176

Endereço: R. da Mooca, 2967

Total de dispositivos: 1

Dispositivos ativos: 1

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

1 - Agência 0176 Mooca
Agência não possui sistema de monitoramento. Agencia passou por reforma, até então, o sistema de automação e monitoramente estava operante. Apos a reforma operam manualmente o sistema de ar condicionado,
Agência possui 2 selfs e estes possuem controladores Honeywell
Central Remota 1 não existe na casa de máquinas. Segue foto 1 do QFAC
2 - Hidromêtro - Foto 2

FOTOS COMPLEMENTARES



Foto 1

FOTOS COMPLEMENTARES



Foto 2

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Flavio Alves

DOCUMENTO RG
22864790-3

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-23.5550075, -46.5960985 (-23.5550075; -46.5960985)


DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
08/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
GA Pamela Goes

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
987280332

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
08/07/2024