



7435_-_JARAGUA_-_LIGHT_-_VAREJO



121

Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 25/07/2024 14:07

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
7435_-_JARAGUA_-_LIGHT_-_VAREJO

Endereço
Estrada das Taipas, 640 - Jardim Rincão, - SP, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
GA Paulo Iwtschenko

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
25/07/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
25/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 7435

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 7435

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



Agência 7435

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Acesso a casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



Casa de máquinas

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Central Remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



TAG Central Remota

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Central Remota

LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.1 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Controlador 01

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 01

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Controlador 01

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



TAG Controlador 01

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Etiqueta fabricante

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI029337








LOCAL DO CONTROLADOR 2 Casa de máquinas		TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.2 END.13
FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)	FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)
		
Controlador 02	Display Controlador 02	Controlador 02
FOTO TAG DO CONTROLADOR 2	FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC	FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC
		
TAG Controlador 02	Etiqueta fabricante	Etiqueta fabricante
FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC		
		
BI029336		
LOCAL DO CONTROLADOR 3 QDFL térreo backoffice	TAG DO CONTROLADOR 3 QL END.15	

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Controlador 03

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



Display Controlador 03

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



Controlador 03

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



TAG Controlador 03

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA




QDFL Térreo backoffice

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Medidor QGFL

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8020 - Medidor QGFL

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG Medidor QGFL

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Acesso a Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DA SALA ONLINE



Sala online

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



QFAC - Termostato analógico

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



QFAC

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há TAG

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há TAG

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Não há TAG

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Não há TAG

FOTO GERAL DO NOBREAK



Nobreak Engetron

FOTO GERAL DO NOBREAK



Display Nobreak Engetron

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Etiqueta fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI086519

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Sensor Caixas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Backoffice e TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Sensor Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



TAE

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Central Remota dispõe de configuração de CPU fora do padrao, impossibilitando a atualização do Firmware

FOTOS COMPLEMENTARES



Central Remota



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
FLAVIO ALVES

DOCUMENTO RG
22864790-3

		ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -23.4503695, -46.7351916 (-23.4503695; -46.7351916)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 25/07/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL GA Paulo Iwtschenko	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 004413597	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
DATA 25/07/2024		