

6557 - LIGHT - VAREJO -07/11/2024



Por: João Candido (jmsc_10@hotmail.com)

Em: 07/11/2024 15:01

Empresa responsável Connect Infraestrutura

Cliente

Nome BANCO ITAÚ

Local

6557 - LIGHT - VAREJO

Setor D Sul CSD 6 - Taguatinga, Brasília - DF, 72020-065, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Leandro

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 07/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

07/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas 1

TAG DO CONTROLADOR 1

End 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de máquinas 1

TAG DO CONTROLADOR 2

End 13

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 3 Casa máquinas 2

TAG DO CONTROLADOR 3












FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

End 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE

Não possui controlador

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

End 12 atende tae/backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1 Graso no Produttiva 07/11/2024 12:51:01



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

End 13 atende caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551080157156137728

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




Connect Infraestrutura Relatório gerado no <u>Produttivo</u>

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



equipamento sem energia

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL João candido **DOCUMENTO RG** 5703181

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -15.8461801, -48.0441188 (-15.8461801; -48.0441188)	
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 07/11/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Leandro	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987272004	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA 07/11/2024		

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo