

7366 - FULL - VAREJO -11/11/2024



Por: Vanderson Oliveira (vanderson985992407@gmail.com)

Em: 11/11/2024 11:04

Empresa	responsável
---------	-------------

Nome

Connect Infraestrutura

Cliente

Nome

BANCO ITAÚ

Local

Nome

7366 - FULL - VAREJO - 11/11/2024

Informações adicionais

Endereco

Av. Francisco Sá, 3667 - Jacarecanga, Fortaleza - CE, 60335-195, Brasil

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE

Fátima

DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO

11/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

11/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1

Sala de máquina

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ. 02 TAE END 13

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2

Sala de máquina

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ. 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END 10





FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE





não tem coel

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE





FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Gerência, caixas, espera de caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Gerência, caixas, espera de caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO





FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP 89551808100901317915

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1 Q 7366 Nome + 7366_1_ne_00 Remota Full 19/11/2024, 15:46:03 7366_1_no_10 DGB1 7366_1_no_11 QFAC 7366_1_nc_12 Maquina 01 7366_1_no_13



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL DOCUMENTO RG Vanderson oliveira 2009010106744

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-3.7178521, -38.5572425 (-3.7178521; -38.5572425)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 11/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL

Fátima

MATRICULA DO RESPONSÁVEL 004410825

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA

11/11/2024