



# 4561 - FULL - VAREJO - 05/11/2024



316

Por: (atendimentorch@gmail.com)

Em: 05/11/2024 11:12

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome  
4561 - FULL - VAREJO

Endereço  
Av. Simão da Motta, 950 - Centro, Magé - RJ, 25900-001, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE  
Ricardo

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO  
05/11/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO  
05/11/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1  
Máquina 1

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC





FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2  
Máquina 2

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA




FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK




LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG  
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO  
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO





FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA




FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA




FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP  
89551808100901345817

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE  
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
4561_1_no_00	Remota Full	08/11/2024, 09:48:21	Ativo	Ok
4561_1_no_09	QGBT	08/11/2024, 09:48:21	Ativo	Ok
4561_1_no_10	QFAC	08/11/2024, 09:48:21	Ativo	Ok
4561_1_no_11	QFAC	08/11/2024, 09:48:21	Ativo	Ok
4561_1_no_12	Maquina 01	08/11/2024, 09:48:21	Ativo	Falha
4561_1_no_13	Maquina 02	08/11/2024, 09:48:21	Ativo	Falha
4561_1_no_15	Sala Online	08/11/2024, 09:48:21	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Os dois coéis das máquinas 1 e 2 estão desativados, sendo o controle feito manualmente.



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES




FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



tag medidor 3 QFAC2 2

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



medidor de energia 3 QFAC2 2

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



medidor de energia 3 QFAC2

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL  
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL  
Anderson Rocha

DOCUMENTO RG  
131512865

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS  
-22.6555439, -43.0381005 (-22.6555439; -43.0381005)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO  
05/11/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL  
Ricardo

MATRICULA DO RESPONSÁVEL  
987288421

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA  
05/11/2024