



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 10/07/2024 14:23






|  |  |  |
|--|--|--|
| Empresa responsável  |  |  |
| Nome<br>Connect Infraestrutura   |  |  |
| Cliente  |  |  |
| Nome<br>BANCO ITAÚ   |  |  |
| Local  |  |  |
| Nome<br>0183 - ITAIM - FULL - VAREJO   | Endereço<br>Praça Dom Gastão Liberal Pinto, 123 - Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, Brasil  |  |
| Informações adicionais   |  |  |
| DADOS DO CLIENTE   |  |  |
| NOME DO GERENTE<br>Aline Mendes  | DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO<br>10/07/2024  | DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO<br>10/07/2024   |
| FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA   | FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA   |  |
|  <p>Gerado no Produtivo 10/07/2024 12:50:34</p> <p>0183 - ITAIM - FULL - VAREJO</p>       |  <p>Gerado no Produtivo 10/07/2024 12:50:49</p> <p>0183 - ITAIM - FULL - VAREJO</p> |  |
| AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES  |  |  |
| QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA<br>2  |  |  |
| FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL  | FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)   | FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)  |
|  <p>Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:01:27</p> <p>SALA DO AR CONDICIONADO (1 ANDAR)</p> |  <p>Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:03:57</p>                                    |  <p>Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:04:23</p> |
| LOCAL DO CONTROLADOR 1<br>SALA DE MÁQUINAS (1 ANDAR)   | TAG DO CONTROLADOR 1<br>MAQ.01 END.12  |  |

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI042774

LOCAL DO CONTROLADOR 2  
SALA DE MÁQUINAS (1 ANDAR)

TAG DO CONTROLADOR 2  
MAQ.02 END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



END.13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI042773

MAQ.02 END.13



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



BACKOFFICE (1 ANDAR)

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



MODELO: CE8020

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



MODELO: CE8020

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT MODELO: CE8020

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
QGBT MODELO: CE8020

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QFAC MODELO: CE8020

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QFAC MODELO: CE8020

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2




QFAC MODELO: CE8020

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2  
QFAC MODELO: CE8020

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:19:28

SALA ONLINE (1 ANDAR)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:20:12

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:21:19

END.15

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:22:08


FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:20:39

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NOBREAK END.17 MAS ATENDE COM END.15

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:24:10

NOBREAK

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:24:37

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 10/07/2024 13:25:20

NAO CONTEM PLAQUETA DO ITAU

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 CAIXAS E RETAGUARDA

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE (1 ANDAR)

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



SENSOR CAIXAS NAO ENCONTRADO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



TAE NAO IDENTIFICADO

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG  
LOG REALIZADO




FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO  
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO




FOTO DA TROCA DAS BATERIA



BATERIA ANTIGA INSTALADA

FOTO DA BATERIA NOVA



BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCAD A



BATERIA NOVA INSTALADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



FOTO DO CHIP NOVO



89551301301009827761

IMEI DO CHIP

89551301301009827761


FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE  
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



TELNET CONECTADO

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

| Q 0183       |             |                      |                              | X                            |
|--------------|-------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Nome ↑       | Equipamento | Última atividade     | Estado                       | RS485                        |
| 0183_1_no_00 | Remota Full | 23/07/2024, 18:34:21 | <div><div></div></div> Ativo | <div><div></div></div> Ok    |
| 0183_1_no_10 | QGBT        | 23/07/2024, 18:34:21 | <div><div></div></div> Ativo | <div><div></div></div> Ok    |
| 0183_1_no_11 | QFAC        | 23/07/2024, 18:34:21 | <div><div></div></div> Ativo | <div><div></div></div> Ok    |
| 0183_1_no_12 | Maquina 01  | 23/07/2024, 18:34:21 | <div><div></div></div> Ativo | <div><div></div></div> Falha |
| 0183_1_no_13 | Maquina 02  | 23/07/2024, 18:34:21 | <div><div></div></div> Ativo | <div><div></div></div> Ok    |
| 0183_1_no_15 | Sala Online | 23/07/2024, 18:34:21 | <div><div></div></div> Ativo | <div><div></div></div> Falha |
|              |             |                      |                              |                              |

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0183

Endereço: Praça Dom Gastão Liberal Pinto, 123

Total de dispositivos: 6

Dispositivos ativos: 6

Dispositivos inativos: 0




OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

Não Foi encontrado o HIDROMETRO da agência

FOTOS COMPLEMENTARES




QFNB COM TC

EMPRESA

|                     |  |
|---------------------|--|
| EMPRESA RESPONSÁVEL |  |
| Fuse IoT            |  |

TÉCNICO

|                             |              |   |
|-----------------------------|--------------|---|
| NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL | DOCUMENTO RG | ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL   |
| Gustavo Vaz Blanco          | 50.619.271-4 |  |
|                             |              |   |

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS  
-23.5850141, -46.6706099 (-23.5850141; -46.6706099)

|                                     |
|-------------------------------------|
| DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO |
| 10/07/2024                          |

CLIENTE

|                     |                          |   |
|---------------------|--------------------------|---|
| NOME DO RESPONSÁVEL | MATRICULA DO RESPONSÁVEL | ASSINATURA DO RESPONSÁVEL   |
| Aline Mendes        | 007693807                |  |
|                     |                          |   |
| DATA                |                          |   |
| 10/07/2024          |                          |   |