

# 0408 - FULL - ESPAÇO ITAÚ -30/09/2024



Por: (11993544448cnt@gmail.com) Em: 30/09/2024 16:38

Empresa responsável	
lome Connect Infraestrutura	
Cliente	
iome SANCO ÍTAÚ	
ocal	
lome 4408 - FULL - ESPAÇO ПАЙ - 30/09/2024	Endereço Rua Mariz e Barros, 32/40 - Praça da Bandeira, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

# DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO
Priscila 30/09/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 30/09/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



### FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



### AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO PISO SUPERIOR

### FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO PISO SUPERIOR

### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



B**I**443196

### FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1 SALA DE AR CONDICIONADO TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ 01 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ 01 END 13

# FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34

### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

### FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



B**l**443198

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



TAG COM END ERRADO END CORRETO 13

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



END 13

Connect Infraestrutura



VERIFICADO END 13

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC

Bi106472

### LOCAL DO CONTROLADOR 2 SALA DE AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ 02 END 14

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



MAQ 02 END 14

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34

# FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



B**l**443197

# FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



CORRETO= MAQ 02 END 14

# FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B**I**106471

# SALA ELETRICA

### FOTO DA SALA ELETRICA



SALA DE AR CONDICIONADO

# FOTO DA SALA ELETRICA





ÁREA GERAL DA AGÊNCIA

### FOTO DA SALA ELETRICA



ÁREA GERAL DA AGÊNCIA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QFAC END 11

### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



QFAC END 11

# FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



## TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1 QFAC END 11

### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QGBT END 10

### FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



QGBT END 10

### FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG INFORMA QFAC MAS É QGBT END 10

## TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QGBT END 10

### SALA ONLINE

### FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



COEL X34

### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



COEL X34

### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

### FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



BI443195

### FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END 15

### TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NOBREAK END 15

### FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



ENGETRON

### FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



ENGETRON

Connect Infraestrutura





### SENSORES

# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

BACKOFFICE

# FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



### FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

CAIXAS

### FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



CAIXAS

# FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



# AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3

TAE NAO ENCONTRADO

# LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG LOG REAL**İ**ZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO





30/09/2024 15:30:29



BATERIA antiga

baterias

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



bateria nova

CHIP velho



DUAL C

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551808100576514424

IMEI DO CHIP 89551808100576514424

### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP novo

# ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

# FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE



FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



### FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



# CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

# TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0408_1_no_00	Remota Full	01/10/2024, 10:36:57	<ul><li>Ativo</li></ul>	• Ok
0408_1_no_10	QGBT	01/10/2024, 10:36:57	<ul><li>Ativo</li></ul>	Ok
0408_1_no_11	QFAC	01/10/2024, 10:36:57	<ul><li>Ativo</li></ul>	Ok
0408_1_no_13	Maquina 01	01/10/2024, 10:36:57	<ul><li>Ativo</li></ul>	Ok
0408_1_no_14	Maquina 02	01/10/2024, 10:36:57	<ul><li>Ativo</li></ul>	● Ok
0408_1_no_15	Sala Online	01/10/2024, 10:36:57	<ul><li>Ativo</li></ul>	• Ok

# TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



# OBSERVAÇÕES

TC

### FOTOS COMPLEMENTARES



# FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO NO TERRAÇO ACESSO PELA SALA DE AR CONDICIONADO

### FOTOS COMPLEMENTARES



B**I**443199

FOTOS COMPLEMENTARES



HIDRÔMETRO COM ETIQUETA

		ES	

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

### TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Eduarda Gurgel

DOCUMENTO RG 288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

\$B

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-22.9121061, -43.2152069 (-22.9121061; -43.2152069)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

30/09/2024

### CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Priscila

MATRICULA DO RESPONSÁVEL

005590419

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Muluy.

DATA

30/09/2024