



0458 - FULL - VAREJO - 07/10/2024



200

Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 07/10/2024 14:12

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0458 - FULL - VAREJO - 07/10/2024

Endereço
Rua Belfort Roxo, 146a - Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Rodrigo Casagrande

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
07/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
16/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
03

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
AO LADO DA SALA DE AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



CONTROLADOR DESATIVADO SUBSTITUÍDO POR
CONTROLADOR MANUAL


COEL X34 COM ETIQUETA

BI443229

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ 01 END 12

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



CONTROLADOR MANUAL CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER NÃO POSSUI TAG DE MANUTENÇÃO DE AGÊNCIAS

LOCAL DO CONTROLADOR 2
AO LADO DA SALA DE AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



BI443230

CONTROLADOR DESATIVADO SUBSTITUÍDO POR
CONTROLADOR MANUAL

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



COEL NÃO POSSUI TAG CONTROLADOR MANUAL
CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER NÃO POSSUI TAG DE MANUTENÇÃO DE
AGÊNCIAS

LOCAL DO CONTROLADOR 3

SALA do ar condicionado TÉRREO

TAG DO CONTROLADOR 3

N/a

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



CONTROLADOR MANUAL

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



QFAC DENTRO DA SALA DE AR CONDICIONADO

FOTO DA SALA ELETRICA



QGBT NO FUNDO DA AGÊNCIA ÁREA DE
ATENDIMENTO

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QFAC END 11

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



QFAC END 17

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8014

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



CE8014

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END 11

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END 17 TAG MOSTRA END 11 MAS END 17 ENCONTRADO POR LOG

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QFAC END 11 E END 17

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



QGBT END 10

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
QGBT END 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)




FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
SALA ONLINE END 14

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



B1136645

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Nenhum sensor localizado na agência

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Nenhum sensor localizado na agência


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antes

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



bateria nova

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antes

FOTO DO CHIP NOVO



DUAL C

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551808100901345775

IMEI DO CHIP
89551808100901345775

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Q 0458					X
Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485	
0458_1_no_00	Remota Full	28/10/2024, 10:34:38	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>	
0458_1_no_10	QGBT	28/10/2024, 10:34:38	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>	
0458_1_no_11	QFAC	28/10/2024, 10:34:38	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>	
0458_1_no_14	Sala Online	28/10/2024, 10:34:38	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>	
0458_1_no_17	QFAC	28/10/2024, 10:34:38	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>	




OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
TODAS AS MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO FUNCIONANDO POR MEIO MANUAL.
APENAS ILUMINAÇÃO CONTROLADA PELA CENTRAL REMOTA

NENHUM SENSOR DE TEMPERATURA LOCALIZADO NA AGÊNCIA

FOTOS COMPLEMENTARES



TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT


TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Eduarda Gurgel	DOCUMENTO RG 288000680	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
---	---------------------------	--

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.9644214, -43.175847 (-22.9644214; -43.175847)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
16/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Diogo	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 006218481	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
------------------------------	---------------------------------------	--

