

3096 - LIGHT - VAREJO -21/10/2024



Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 21/10/2024 09:39

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	
Nome 3096 - LIGHT - VAREJO	Endereço R. Tiradentes, 2727 - Industrial, Contagem - MG, 32230-020, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTEDATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTODATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTODouglas Silva21/10/202421/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



foto da fachada

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



casa de máquinas


FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



fechado

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)







LOCAL DO CONTROLADOR 1

Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1

12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



aberto

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



tag

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



BI443407

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



não possui placa do fabricante

LOCAL DO CONTROLADOR 2 n/a TAG DO CONTROLADOR 2

N/A

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



sala elétrica localização atendimento ao lado da porta

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



medidor

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)






FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END 10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



aberto



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END 11

tag

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



sala online

FOTO DA SALA ONLINE




FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE







fechado





FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)





FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



tag



aberto





BI443406

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE BI132934

FOTO GERAL DO NOBREAK



no break

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



placa do fabricante

FOTO DA TAG DO NOBREAK



tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

TAE



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

N/A

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



cabo connectado

LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



central de monitoramento

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DO CHIP ANTIGO



chip antigo

FOTO DO CHIP NOVO



chip novo

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP

89551808100576514887

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



chip depois da troca

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




TC

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1



TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES



ar condicionado auto atendimento não possui monitoramento

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVE
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG 1416769

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS

-19.9657605, -44.0331549 (-19.9657605; -44.0331549)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO

21/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Douglas Silva MATRICULA DO RESPONSÁVEL

987305067



DATA

21/10/2024