



0160 - SANTO AMARO - LIGHT - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 22/07/2024 16:59

Empresa responsável

Nome	
Connect Infraestrutura	

Cliente

Nome	
BANCO ITAÚ	

Local

Nome	Endereço
0160 - SANTO AMARO - LIGHT - VAREJO	Av. Adolfo Pinheiro, 36 - Santo Amaro, São Paulo - SP, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
Vitor Rocha	22/07/2024	22/07/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0160 - SANTO AMARO - LIGHT - VAREJO

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0160 - SANTO AMARO - LIGHT - VAREJO

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



CORREDOR BACKOFFICE

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1	TAG DO CONTROLADOR 1
CORREDOR BACKOFFICE OFFICE	QL END.15

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END.11

SALA ONLINE




FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE (1 ANDAR)

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



N/A POR SER LIGHT

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



N/A POR SER LIGHT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/A POR SER LIGHT

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



N/A

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
CAIXAS E BACKOFFICE (QL END.15)

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



ESPERA CAIXAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

N/A

LOG


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG

LOG REALIZADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO

INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO




FOTO DA TROCA DA BATERIA




BATERIA ANTIGA INSTALADA

FOTO DA BATERIA NOVA




BATERIA NOVA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA




BATERIA NOVA INSTALADA

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO INSTALADO

FOTO DO CHIP NOVO



89551808100576512428

IMEI DO CHIP

89551808100576512428

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP NOVO INSTALADO

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0160_L_no_00	Remota Light	07/08/2024, 09:23:21	Ativo	Ok
0160_L_no_11	QG&T	07/08/2024, 09:23:21	Ativo	Ok
0160_L_no_15	Iluminacao	07/08/2024, 09:23:21	Ativo	Ok

Agência 0160

Endereço: Av. Adolfo Pinheiro,
36

Total de dispositivos: 3

Dispositivos ativos: 3

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
AG 0160

AG NAO POSSUI MAQ DE AR CONDICIONADO E NAO TEM COEL PARA OS MESMOS

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SEM TC

FOTOS COMPLEMENTARES



AGÊNCIA NAO POSSUI MAQUINAS COM COEL

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
GUSTAVO VAZ BLANCO

DOCUMENTO RG
50,619,271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL



COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-23,652368, -46,7056742 (-23,652368; -46,7056742)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
22/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Dafne Mendes

MATRÍCULA DO RESPONSÁVEL
987266270

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



DATA
22/07/2024