



# 0067 - JABAQUARA - FULL - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 23/07/2024 15:35

Empresa responsável

Nome  
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome  
BANCO ITAÚ

Local

Nome 0067 - JABAQUARA - FULL - VAREJO	Endereço Av. Jabaquara, 1396 - Mirandópolis, São Paulo - SP, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE MAYRA CONCENTINO	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 23/07/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 23/07/2024
-------------------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0067 - JABAQUARA - FULL - VAREJO

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



0067 - JABAQUARA - FULL - VAREJO

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA  
0

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO ( SUBSOLO DA AGÊNCIA)

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



REMOTA 1 DESATIVADA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



REMOTA 1 DESATIVADA

LOCAL DO CONTROLADOR 1  
SALA AR CONDICIONADO ( SUBSOLO DA AGÊNCIA)

TAG DO CONTROLADOR 1  
MAQ.01 E MAQ.02 ESTÃO SENDO CONTROLADAS POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



MAQ.01 E MAQ.02 ESTÃO SENDO CONTROLADAS POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



MAQ.01 E MAQ.02 ESTÃO SENDO CONTROLADAS POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ.01 E MAQ.02 ESTÃO SENDO CONTROLADAS POR TERMOSTATO HONEYWELL

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI354291 MAQ.01

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI354294 MAQ.02

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



SALA ELÉTRICA ( ATRÁS DO CAIXA )

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



MEDIDOR DE ENERGIA QGBT - DESATIVADO

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QGBT DESATIVADO

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1  
QGBT END.10 ( DESATIVADO )

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE NO SUBSOLO DA AGÊNCIA

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO FECHADO)



END.15

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE  
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END.15

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE  
NOBREAK END.15

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 23/07/2024 15:00:34

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



Gerado no Produtivo 23/07/2024 15:01:10

FOTO DA TAG DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 23/07/2024 15:01:36  
N/A

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1  
CAIXAS E BACKOFFICE

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Gerado no Produtivo 23/07/2024 14:38:27  
CAIXAS

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Gerado no Produtivo 23/07/2024 14:39:43  
BACKOFFICE

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2  
TAE

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



Gerado no Produtivo 23/07/2024 15:12:42  
TAE

OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS  
AG 0067

REMOTA 2 DESATIVADA

MEDIDOR QGBT DESATIVADO

REMOTA 1 DESATIVADA

MAQ.01 E MAQ.02 ESTAO SENDO CONTROLADAS POR TERMOSTATO HONEYWELL

AG NAO POSSUI MEDIDOR QFAC

FOTOS COMPLEMENTARES



REMOTA 2 DESATIVADA

FOTOS COMPLEMENTARES



MEDIDOR DE ENERGIA QGBT DESATIVADO

FOTOS COMPLEMENTARES



QFNB SEM TC

FOTOS COMPLEMENTARES



IMPOSSIBILITADO DE ACESSAR HIDROMETRO POR SER MUITO ALTO E NAO POSSUIR ESCADA PARA ESTA ALTURA

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL  
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL  
Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG  
50.619.271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS  
-23.616551, -46.6389112 (-23.616551; -46.6389112)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO  
23/07/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL  
Graziela Araujo

MATRICULA DO RESPONSÁVEL  
987278568

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA  
23/07/2024

OBSERVAÇÕES  
CIENTE QUE A AUTOMAÇÃO DO FIRMWARE NAO FOI REALIZADA POR FALTA DE COMPONENTES NA AGÊNCIA