



1639 - FULL - VAREJO - 16/10/2024



221

Por: Renato Silva (rento_234@hotmail.com)

Em: 16/10/2024 13:14

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
1639 - FULL - VAREJO

Endereço
Av. Sinfrônio Brochado, 91 - Barreiro, Belo Horizonte - MG, 30640-000, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Paola

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
16/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
18/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Corredor da sala tecnica

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
Corredor da sala on line

TAG DO CONTROLADOR 2
BI4433396

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC




FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



central 1 , 2 e 3

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 3
Corredor da sala on line

TAG DO CONTROLADOR 3
MAQ.03 END.14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
BI443401

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2
BI179329

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE




FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE




TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
BJ206324

FOTO GERAL DO NOBREAK	FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK	FOTO DA TAG DO NOBREAK
		

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 Caixa	
FOTO DO SENSOR MAQUINA 1	FOTO DO SENSOR MAQUINA 1
	
SENSOR 1	SENSOR 2

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 Gerência espera atendimento caixa	
FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2	
	

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3 N/A

LOG


--

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO




FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DO CHIP ANTIGO



foto chip antigo instalado

FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



foto do chip novo

IMEI DO CHIP

89551808100576514879

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



cabo conectado

SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



cabo Rj45 conectado

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




TEL NET

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

1639				
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
1639_1_no_00	Remota Full	07/11/2024, 01:50:54	Ativo	Ok
1639_1_no_01	Maquina 02	07/11/2024, 01:50:54	Ativo	Falha
1639_1_no_08	QFAC	02/11/2024, 10:49:24	Inativo	Offline
1639_1_no_09	QFAC	02/11/2024, 10:49:24	Inativo	Offline
1639_1_no_10	QGBT	07/11/2024, 01:50:54	Ativo	Ok
1639_1_no_11	QFAC	07/11/2024, 01:50:54	Ativo	Ok
1639_1_no_14	Maquina 03	07/11/2024, 01:50:54	Ativo	Falha
1639_1_no_15	Sala Online	07/11/2024, 01:50:54	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
CONTROLADOR MAQ.01 SEM FUNCIONAMENTO

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



QGBT

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



controlador não liga

FOTOS COMPLEMENTARES



MEDIDOR QGBT END.10



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Renato Santos Silva

DOCUMENTO RG
1416769

		ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -19.9758072, -44.0134398 (-19.9758072; -44.0134398)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 18/10/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL Nayara	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987349357	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
DATA 18/10/2024		