



Por: João Candido (jmsc_10@hotmail.com)

Em: 30/10/2024 11:12

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0656 - LIGHT - VAREJO

Endereço
Rua R-7, 694 - St. Oeste, Goiânia - GO, 74110-090, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Michelle

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
30/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
30/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
3

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo30/10/2024 10:47:03

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)




Gerado no Produtivo30/10/2024 10:47:34

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1




Gerado no Produtivo30/10/2024 10:48:16

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo30/10/2024 11:08:45

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo30/10/2024 10:48:44

LOCAL DO CONTROLADOR 2

Casa de maquinas

TAG DO CONTROLADOR 2

Maq 02 end 12

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo30/10/2024 10:51:19

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo30/10/2024 10:51:41

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2




Gerado no Produtivo30/10/2024 10:52:08

controlador sem energia

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 3
Casa de maquinas

TAG DO CONTROLADOR 3
Maq 01 end 12

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Gerado no Produtivo 30/10/2024 15:54:24

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 30/10/2024 15:54:06

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo 30/10/2024 15:55:18

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 30/10/2024 15:52:51

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



Gerado no Produtivo 30/10/2024 15:53:09

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
Qfac end 11

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 30/10/2024 15:49:05

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 30/10/2024 15:49:26

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 30/10/2024 15:49:36

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não possui controlador NoBreak

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
End 12 atende tae

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



FOTO DO SENSOR MAQUINA 1




AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
End 13 atende caixas

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
End 14 atende gerencia


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO




IMEI DO CHIP
89551808100901317980

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)




FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)






FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Q 0656					X
Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485	
0656_1_no_00	Remota Light	31/10/2024, 12:16:15	Ativo	Ok	
0656_1_no_11	QFAC	31/10/2024, 12:16:15	Ativo	Ok	
0656_1_no_12	Maquina 03	31/10/2024, 12:16:15	Ativo	Ok	
0656_1_no_13	Maquina 01	31/10/2024, 12:16:15	Ativo	Ok	
0656_1_no_14	Maquina 02	31/10/2024, 12:16:15	Ativo	Falha	



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS
Controlador 2 sem energia


FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL João Cândido	DOCUMENTO RG 5703181	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
---	-------------------------	--

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-16.6844573, -49.266874 (-16.6844573; -49.266874)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
30/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL Michelle	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987284068	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
DATA 30/10/2024		