



7209 - LIGHT - VAREJO - 23/10/2024



247

Por: João Candido (jmsc_10@hotmail.com)

Em: 23/10/2024 11:58

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
7209 - LIGHT - VAREJO

Endereço
Av. Circular, 12 - qd 62 Lt 01 - St. Pedro Ludovico, Goiânia - GO, 74823-020, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Samuel

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
23/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
23/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)




FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



não há tag

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QGBT END 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/a por ser uma agência light

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



não possui tag

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Tae e backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1




FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



tae/backoffice

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Endereço 15 atende caixas

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



caixas


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO




FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



IMEI DO CHIP
89551808100901317709

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

Gerado no Produtivo


23/10/2024 17:57:14

[illegible]

Q 7209					X
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485	
7209_1_no_00	Remota Light	30/10/2024, 20:08:06	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>	
7209_1_no_10	QGBT	30/10/2024, 20:08:06	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Falha</div>	
7209_1_no_12	Maquina 01	30/10/2024, 20:08:06	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>	
7209_1_no_15	Iluminacao	30/10/2024, 20:08:06	<div><div></div>Ativo</div>	<div><div></div>Ok</div>	

Controlador iluminação endereço 15

FOTOS COMPLEMENTARES




FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
João Cândido

DOCUMENTO RG
5703181

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

JOÃO CÂNDIDO

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-16.7119174, -49.2538843 (-16.7119174; -49.2538843)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
23/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Eva Lucia

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
004001855

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Eva Lucia

DATA
23/10/2024