



Por: João Candido (jmsc_10@hotmail.com)

Em: 28/10/2024 11:23

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
4393 - LIGHT - VAREJO

Endereço
Praça Bom Jesus, 89 - St. Central, Anápolis - GO, 75025-050, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Daniela

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
28/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
28/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
1

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
Casa de maquinas

TAG DO CONTROLADOR 1
Maq 1 end 13

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1




FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1





LOCAL DO CONTROLADOR 2
Casa de máquinas

TAG DO CONTROLADOR 2
Maq 3 end 12



SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
Qgbt end 10

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
Não possui

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
End 13 atende tae/gerência/caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1




FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
Tae


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA




FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551808100901317964

IMEI DO CHIP

89551808100901317964

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

Q 4393					X
Nome ↑	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485	
4393_1_no_00	Remota Light	29/10/2024, 12:53:30	Ativo	Ok	
4393_1_no_10	QGBT	29/10/2024, 12:53:30	Ativo	Falha	
4393_1_no_12	Maquina 01	29/10/2024, 12:53:30	Ativo	Ok	
4393_1_no_13	Iluminacao	29/10/2024, 12:53:30	Ativo	Ok	



OBSERVAÇÕES

FOTOS COMPLEMENTARES




Gerado no Produtivo 28/10/2024 11:22:44

não possui controladora NOBREAK

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL	
Fuse IoT	


TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL	DOCUMENTO RG	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
João Cândido	5703181	

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-16.3271628, -48.9568339 (-16.3271628; -48.9568339)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
28/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL	MATRICULA DO RESPONSÁVEL	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
Daniela	007100274	
DATA		
28/10/2024		