



Por: (11993544448cnt@gmail.com)

Em: 22/10/2024 16:01

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome
0416 - LIGHT - VAREJO

Endereço
R. São Francisco Xavier, 478 - Maracanã, Rio de Janeiro - RJ, 20550-013, Brasil

Informações adicionais

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE
Carolina

DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO
22/10/2024

DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
22/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
04

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



TÉRREO PROXIMO DO ESCUDO DOS GUARDAS

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



PISO superior

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



BI443719

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA de ar condicionado

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ 01 END 12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



BI443720

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



VERIFICADO no 12

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



VERIFICADO END 12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182892

LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA de ar condicionado

TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ 02 END 13

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



COEL X34 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



BI443721

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



VERIFICADO NO 13

FOTO TAG DO CONTROLADOR 2




VERIFICADO END 13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



BI182891

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



CARRIER

LOCAL DO CONTROLADOR 3
SALA de ar condicionado PISO SUPERIOR

TAG DO CONTROLADOR 3
MAQ 03 END 14 e MAQ 04 END 15

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



MAQ 03 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO FECHADO)



MAQ 04 END 15

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



MAQ 03 END 14

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



MAQ 04 END 15

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



MAQ 04 END 15 COM ETIQUETA

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



MAQ 04 END 15 BI443723

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



MAQ 04 END 15 BI443722

FOTO DO CONTROLADOR 3 (FOTO ABERTA)



MAQ 03 END 14 COM ETIQUETA

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



VERIFICADO END 14

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



VERIFICADO END 14

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



VERIFICADO END 15

FOTO TAG DO CONTROLADOR 3



VERIFICADO END 15

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ 04 END 15 CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ 04 END 15 BI182882

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ 03 END 14 CARRIER

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



MAQ 03 END 14 BI182879

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
N/a

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



Gerado no Produtivo 22/10/2024 15:01:34

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 22/10/2024 15:01:56

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 22/10/2024 15:02:12

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



Gerado no Produtivo 22/10/2024 15:02:27

IMIT

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
N/a

FOTO GERAL DO NOBREAK



Gerado no Produtivo 22/10/2024 15:02:47

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



B1100881

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
BACKOFFICE NÃO LOCALIZADO

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3
TAE não LOCALIZADO


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



bateria antigo

FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



DUAL C

FOTO DO CHIP NOVO



IMEI 89551808100901346013

IMEI DO CHIP
89551808100901346013

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUNTANDO O FIRMWARE




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0416_1_no_00	Remota Light	28/10/2024, 15:38:15	Ativo	Ok
0416_1_no_12	Maquina 01	28/10/2024, 15:38:15	Ativo	Ok
0416_1_no_13	Maquina 02	28/10/2024, 15:38:15	Ativo	Ok
0416_1_no_14	Maquina 03	28/10/2024, 15:38:15	Ativo	Ok
0416_1_no_15	Maquina 04	28/10/2024, 15:38:15	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



OBSERVAÇÕES

OBSERVAÇÕES FINAIS

AGÊNCIA NAO POSSUI MEDIDOR QGBT SEGUNDO FICHA DE STARTUP E O FATO FOI CONFIRMADO NA VISITA. MAQUINA 02 DO A/C NÃO ESTÁ ATIVA, APENAS O COEL ESTA LIGADO.

FOTOS COMPLEMENTARES



NAO ENCONTRADO TC

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Eduarda Gurgel

DOCUMENTO RG
288000680

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.9132291, -43.2349455 (-22.9132291; -43.2349455)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
22/10/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Carolina

MATRICULA DO RESPONSÁVEL
007691983

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
22/10/2024