

# 8984 - FULL - VAREJO -04/10/2024



Por: Marcos de Oliveira Santos (11991256995cnt@gmail.com)

Em: 04/10/2024 13:42

Empresa responsável	
Nome Connect Infraestrutura	
Cliente	
Nome BANCO ITAÚ	
Local	
Nome 8984 - FULL - VAREJO - 04/10/2024	Endereço Avenida Presidente Lincoln, 1090 - Jardim Meriti, São João de Meriti - RJ, Brasil
Informações adicionais	

## DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE ANA PAULA DE OLIVEIRA DATA DE ÍNICIO DO ATENDIMENTO 04/10/2024 DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO

04/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



# AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



B**I**443287

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



BI443287

LOCAL DO CONTROLADOR 1 TÉRREO

TAG DO CONTROLADOR 1 MAQ.01 END.12 / TAE



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



B**I**443288

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



MAQ.01 TAE END.12

LOCAL DO CONTROLADOR 2 TÉRREO

TAG DO CONTROLADOR 2 MAQ.02 END.13

Connect Infraestrutura

#### FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



B**I**443289

FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)




FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



B**l**443289





B**[**192280

LOCAL DO CONTROLADOR 3 NÃO POSSUI

## SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DA SALA ELETRICA



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1

QGBT END.10

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2

QFAC END.11

## SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE (FOTO ABERTA)



B**I**443290

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



NOBREAK END.15

TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE NOBREAK END.15

Connect Infraestrutura Relatório gerado no Produttivo

# FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



FOTO DA TAG DO NOBREAK



BI101894

#### SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1 NÃO POSSUI SENSOR AMBIENTE(SOMENTE TAE) AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2 NÃO POSSUI SENSOR AMBIENTE(SOMENTE INSUFLAMENTO)

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 3 NÃO POSSUI MÁQUINA 03

#### LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



INVENTÁRIO INVENTÁRIO REALIZADO

Connect Infraestrutura

#### FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



#### CENTRAL DE MONITORAMENTO

#### FOTO DA CENTRAL DE MONÎTORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA



FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO



89551301301013576503

IMEI DO CHIP

89551301301013576503

#### FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



## ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



SITUAÇÃO FIRMWARE FIRMWARE REALIZADO




FOTO DO TC (FIRMWARE)



FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)





## CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO





# **OBSERVAÇÕES**

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência passando por reformas e não foi possível localizar nenhum sensor.

Sala de máquinas cheio de peças e tubulações, impedindo total acesso a remota, fotos foram tiradas de um pouco longe.

Não foi possível acessar o hidrômetro, pois o mesmo fica dentro do prédio da JUSTIÇA FEDERAL e os vigias que estavam de plantão não autorizaram minha entrada no prédio!







FOTOS COMPLEMENTARES



AGÊNCIA PASSANDO POR REFORMAS

#### **EMPRESA**

EMPRESA RESPONSÁVEL Fuse IoT

#### TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSAVEL ISRAEL PORTUGAL	DOCUMENTO RG 256703984	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -22.777910, -43.366818 (-22.777910; -43.366818)		
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 04/10/2024		
CLIENTE		
NOME DO RESPONSÁVEL ANA PAULA DE OLIVEIRA	MATRICULA DO RESPONSÁVEL 987317678	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
DATA		

04/10/2024