



Por: Flavio Alves (flavio.alves@connectinfraestrutura.com.br)

Em: 07/10/2024 07:00

Empresa responsável

Nome	
Connect Infraestrutura	

Cliente

Nome	
BANCO ITAÚ	

Local

Nome	Endereço
0010_- _FULL_- _VAREJO_- _03_10_24	R. Cypripheu de Azevedo Marques, 40 - Centro, Franco da Rocha - SP, Brasil
Informações adicionais	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO
AJine	04/10/2024	04/10/2024

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA	FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA	FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA
 Gerado no Produtivo 04/10/2024 11:30:10	 Gerado no Produtivo 04/10/2024 11:30:29	 Gerado no Produtivo 04/10/2024 11:30:51

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA		
2		
FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL	FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL
 Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:30:16	 Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:30:37	 Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:30:50

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:31:47

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:52:38

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DO AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:54:17

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:54:28

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:56:06

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:56:28

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:56:42

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:54:56

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:57:15

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 04/10/2024 11:03:21

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 04/10/2024 10:58:11

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



LOCAL DO CONTROLADOR 2
SALA DO AR CONDICIONADO



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



TAG DO CONTROLADOR 2
MAQ.02 END.13



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



SALA ELETRICA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO FECHADA)



FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 2 (FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 2



SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DA SALA ONLINE



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
NOBREAK END.14

FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO GERAL DO NOBREAK



FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



04/10/2024 11:15:54

FOTO DA TAG DO NOBREAK



SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1

Caixas

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



04/10/2024 17:24:55

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2

Backoffice

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



04/10/2024 23:01

LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)




Gerado no Produtivo

04/10/2024 10:42:55

LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG




Gerado no Produtivo

04/10/2024 11:59:54

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Gerado no Produtivo

04/10/2024 12:47:43


FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Gerado no Produtivo

04/10/2024 12:48:39

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Gerado no Produtivo

04/10/2024 12:49:23

CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



FOTO DA TROCA DAS BATERIA



FOTO DA BATERIA NOVA




FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



FOTO DO CHIP ANTIGO



FOTO DO CHIP NOVO	
	

IMEI DO CHIP
89551301301013576685

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA


ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)


SITUAÇÃO FIRMWARE
FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE




FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE





FOTO DO TC (FIRMWARE)



CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0010_1_no_00	Remota Full	07/10/2024, 16:30:42	Ativo	Ok
0010_1_no_10	QGBT	07/10/2024, 16:30:42	Ativo	Ok
0010_1_no_11	QFAC	07/10/2024, 16:30:42	Ativo	Ok
0010_1_no_12	Máquina 01	07/10/2024, 16:30:42	Ativo	Ok
0010_1_no_13	Máquina 02	07/10/2024, 16:30:42	Ativo	Ok
0010_1_no_14	Sala Online	07/10/2024, 16:30:42	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2

Agência 0010

Endereço: R. Cypripheu de Azevedo Marques, 40

Total de dispositivos: 6

Dispositivos ativos: 6

Dispositivos inativos: 0

OBSERVAÇÕES


OBSERVAÇÕES FINAIS

Agência 0010

A entrada de energia fica na rua de trás da agência, no entanto, não há chaves para acessar o local. Segundo a LTS Aline, as chaves sumiram antes mesmo da obra. O acesso ao local deve ser feito por dentro da agência, através de uma porta de vidro que fica no backoffice.

Não foi possível fazer as fotos do medidor QGBT

FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES



FOTOS COMPLEMENTARES





EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL

Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL Flavio da Silva Alves		DOCUMENTO RG 22864790-3	ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL 
COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS -23.3274327, -46.7261217 (-23.3274327; -46.7261217)			
DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO 04/10/2024			
CLIENTE			
NOME DO RESPONSÁVEL LTS Aline Souza		MATRICULA DO RESPONSÁVEL 005632567	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
DATA 04/10/2024			