



0940 - PONTE PRETA - VAREJO



Por: Gustavo Vaz (11988914785cnt@gmail.com)

Em: 16/04/2024 14:59

Empresa responsável

Nome
Connect Infraestrutura

Cliente

Nome
BANCO ITAÚ

Local

Nome 940 CAMPINAS-SANTO ANTONIO - LIGHT - VAREJO	Endereço AV DA SAUDADE 1065 - PONTE PRETA - CAMPINAS
Informações adicionais 1 CENTRAL DE MONITORAMENTO, 1 MEDIDOR DE ENERGIA, 2 CONTROLADOR	

DADOS DO CLIENTE

NOME DO GERENTE Denise Valéria	DATA DE INÍCIO DO ATENDIMENTO 16/04/2024	DATA DE TÉRMINO DO ATENDIMENTO 16/04/2024
-----------------------------------	---	--

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FACHADA DA AGÊNCIA 0940

FOTO DA FACHADA DA AGÊNCIA



FACHADA DA AGÊNCIA 0940

AMBIENTE DA CENTRAL E CONTROLADORES

QUANTOS CONTROLADORES EXISTEM NA AGÊNCIA
2

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO SUBSOLO

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



SALA AR CONDICIONADO SUBSOLO

FOTO DO AMBIENTE ONDE ESTÁ LOCALIZADA A CENTRAL



CABINE ELÉTRICA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:31:14

CENTRAL DE MONITORAMENTO LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:31:25

CENTRAL DE MONITORAMENTO (ITAU-L2-03/20(0.C0.33.11.84.60)) LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (FECHADA)



Gerado no Produtivo 16/04/2024 16:33:43

CENTRAL DE MONITORAMENTO LOCAL: CABINE ELETRICA

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:34:07

CENTRAL DE MONITORAMENTO LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO (ABERTA)



Gerado no Produtivo 16/04/2024 15:32:09

CENTRAL DE MONITORAMENTO LOCAL: CABINE ELETRICA

LOCAL DO CONTROLADOR 1
SALA DO AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 1
MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:35:02

CONTROLADOR MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:35:43

CONTROLADOR MAQ.01 END.12

FOTO DO CONTROLADOR 1 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:36:18

CONTROLADOR MAQ.01 END.12

FOTO DA TAG DO CONTROLADOR 1



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:37:14

CONTROLADOR MAQ.01 END.12

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:37:41

PLACA DE FABRICANTE AC


LOCAL DO CONTROLADOR 2

SALA AR CONDICIONADO

TAG DO CONTROLADOR 2

MAQ.02 END.13


FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo16/04/2024 11:45:58

CONTROLADOR 02


FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO FECHADO)



Gerado no Produtivo16/04/2024 11:46:28

CONTROLADOR 02


FOTO DO CONTROLADOR 2 (FOTO ABERTA)



Gerado no Produtivo16/04/2024 11:47:55

CONTROLADOR MAQ.02 END.13


FOTO TAG DO CONTROLADOR 2



Gerado no Produtivo16/04/2024 11:47:15

CONTROLADOR MAQ.02 END.13

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE DA MÁQUINA AC



Gerado no Produtivo16/04/2024 11:49:32

PLACA DO FABRICANTE AC

SALA ELETRICA

FOTO DA SALA ELETRICA



Gerado no Produtivo16/04/2024 10:54:57

CABINE ELÉTRICA NO ESTACIONAMENTO

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo16/04/2024 10:55:57

MEDIDOR DE ENERGIA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO FECHADA)



Gerado no Produtivo16/04/2024 10:56:29

QUADRO DO MEDIDOR DE ENERGIA

FOTO DO MEDIDOR DE ENERGIA 1 (FOTO ABERTA)



MEDIDOR DE ENERGIA INACESSÍVEL

FOTO DA TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1



QFAC END 15

TAG MEDIDOR DE ENERGIA 1
QFAC END 15

SALA ONLINE

FOTO DA SALA ONLINE



SALA ONLINE SUBSOLO

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO FECHADO)



MEDIDOR DE TEMPERATURA

FOTO DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE DA SALA ONLINE
(FOTO ABERTA)



N/A

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG MEDIDOR

FOTO DA TAG DO MEDIDOR TEMPERATURA/ CORRENTE



TAG DO CONTROLADOR STAND ALONE DA SALA ONLINE
HONEYWELL

FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

FOTO GERAL DO NOBREAK



NOBREAK

FOTO DA PLACA DO FABRICANTE NOBREAK



NOBREAK

FOTO DA TAG DO NOBREAK



N/A

SENSORES

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 1
ESPERA CAIXAS, BACKOFFICE E INSUFLAMENTO

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



Sensor BackOffice

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



SENSOR DE INSUFLAMENTO

FOTO DO SENSOR MAQUINA 1



SENSOR ESPERA DOS CAIXAS

AMBIENTE ATENDIDO PELA MÁQUINA 2
TAE E INSUFLAMENTO

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



SENSOR DE INSUFLAMENTO

FOTO DO SENSOR MAQUIANA 2



SENSOR TAE


LOG

FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO LOG CONECTADO LOCAL: SALA AR CONDICIONADO


FOTO DO CABO CONNECTADO (LOG)



CABO LOG CONECTADO LOCAL: CABINE ELÉTRICA


LOG
LOG REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



EXECUTANDO O LOG LOCAL: SALA AR CONDICIONADO


FOTO DA TELA EXECUTANDO O LOG



EXECUTANDO O LOG LOCAL: CABINE ELÉTRICA

INVENTÁRIO
INVENTÁRIO REALIZADO

FOTO DA TELA COM O INVENTARIO REALIZADO



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:55:25

INVENTÁRIO REALIZADO LOCAL: SALA AR
CONDICIONADO

CENTRAL DE MONITORAMENTO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Gerado no Produtivo 16/04/2024 11:59:58

CENTRAL DE MONITORAMENTO LOCAL: SALA AR
CONDICIONADO

FOTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO



Gerado no Produtivo 16/04/2024 15:37:50

CENTRAL DE MONITORAMENTO LOCAL: CABINE
ELÉTRICA

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Gerado no Produtivo 16/04/2024 12:01:58

BATERIA NOVA X ANTIGA LOCAL: SALA AR
CONDICIONADO

FOTO DA TROCA DAS BATERIA



Gerado no Produtivo 16/04/2024 15:41:09

TROCA DAS BATERIAS LOCAL: CABINE ELÉTRICA

FOTO DA BATERIA NOVA



Gerado no Produtivo 16/04/2024 12:03:05

BATERIA NOVA LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

FOTO DA BATERIA NOVA



Gerado no Produtivo 16/04/2024 15:42:17

BATERIA NOVA LOCAL: CABINE ELÉTRICA

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Gerado no Produtivo 16/04/2024 12:04:32

BATERIA ANTIGA X NOVA LOCAL: SALA AR
CONDICIONADO

FOTO DEPOIS DA BATERIA TROCADA



Gerado no Produtivo 16/04/2024 15:43:42

BATERIA TROCADA LOCAL: CABINE ELÉTRICA

FOTO DO CHIP ANTIGO



Gerado no Produtivo 16/04/2024 12:05:26

CHIP ANTIGO LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

FOTO DO CHIP ANTIGO



CHIP ANTIGO LOCAL: CABINE ELÉTRICA

FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

FOTO DO CHIP NOVO



CHIP NOVO LOCAL: CABINE ELÉTRICA

IMEI DO CHIP

89551095360146026844 60

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



FOTO DO CHIP NOVO LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

FOTO DO CHIP DEPOIS DA TROCA



CHIP TROCADO LOCAL: CABINE ELÉTRICA IMEI : 89551095360146026851 60

ATUALIZAÇÃO DO FIRMWARE

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)



CABO DO FIRMWARE CONECTADO LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

FOTO DO CABO CONNECTADO (FIRMWARE)




CABO DO FIRMWARE CONECTADO LOCAL: CABINE ELÉTRICA

SITUAÇÃO FIRMWARE

FIRMWARE REALIZADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



EXECUÇÃO DO FIRMWARE LOCAL: SALA AR
CONDICIONADO

FOTO DA TELA EXECUTANDO O FIRMWARE



EXECUÇÃO DO FIRMWARE LOCAL: CABINE ELÉTRICA

FOTO DO TC (FIRMWARE)



CABO TC (FIRMWARE) LOCAL: SALA AR
CONDICIONADO

FOTO DO TC (FIRMWARE)



CABO TC LOCAL: CABINE ELÉTRICA

FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



RJ45 CONECTADO LOCAL: SALA AR CONDICIONADO


FOTO DO RJ-45 CONECTADO (FIRMWARE)



RJ45 CONECTADO LOCAL: CABINE ELÉTRICA

CONFIRMAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1




RETINA CONECTADA

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 1

940				
Nome	Equipamento	Última atividade	Estado	RS485
0940_1_no_00	Remota Light	12/08/2024, 11:28:12	Ativo	Ok
0940_1_no_12	Maquina 01	12/08/2024, 11:28:12	Ativo	Ok
0940_1_no_13	Maquina 02	12/08/2024, 11:28:12	Ativo	Ok
0940_2_no_11	QGBT	12/08/2024, 11:35:57	Ativo	Ok

TELAS DE COMUNICAÇÕES COM A PLATAFORMA 2



COMUNICAÇÃO COM A RETINA

OBSERVAÇÕES


OBSERVAÇÕES FINAIS
CAPA DO CONTROLADOR 01 QUEBRADO

FOTOS COMPLEMENTARES



CAPA DE PROTEÇÃO CONTROLADOR MAQ.01 END.12

FOTOS COMPLEMENTARES



CONFIRMAÇÃO DE LEITURA LOCAL: SALA AR CONDICIONADO

EMPRESA

EMPRESA RESPONSÁVEL
Fuse IoT

TÉCNICO

NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL
Gustavo Vaz Blanco

DOCUMENTO RG
50.619,271-4

ASSINATURA DO TÉCNICO RESPONSÁVEL

COORDENADAS DE LOCALIZAÇÃO GPS
-22.9216523, -47.0502636 (-22.9216523; -47.0502636)

DATA DE ENCERRAMENTO DO ATENDIMENTO
16/04/2024

CLIENTE

NOME DO RESPONSÁVEL
Denise Valerio

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

DATA
16/04/2024