

# Patkol PM Report

**PM Report :** YKK12100002

**Customer Name :** บริษัท หั่วหินวารีเทพ จำกัด

**Address :** เลขที่ 106 หมู่ที่ 2ต.ทับไต้ อ.หัวหินจ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 ประจวบคีรีขันธ์

**Machine Detail :** PK-80A,Model 2021 ,Tube19.05mm.,Ice length 30 mm ,V1400, EC7-1550, Pump Grundfos

**Techincian's Name :** ประกิต ขำมี

**Report By :** ประกิต ขำมี

**Checked By :** ประกิต ขำมี

**Date :** 5/19/2021

**Compressor Operating Hour : 12**

**Discharge Pressure : 10**

**Suction Pressure :** 40

**Oil Pressure :** 30

**Freezing Time Per Cycle (include deforce) : 80**

**Ice Capacity :** 80

## Sparepart Recomment

[illegible]

# Patkol PM Report

## Suggestion & Summary

ปกติไม่มีอุปกรณ์ที่เสียหรือต้องเปลี่ยน

## 1. Refrigeration Piping And Valve Check Leak

**Description :** ปกติ

**Result :** ปกติ

**Solve :** ปกติ

**Remark/Suggestion:** ปกติ

Before	During	After

# Patkol PM Report

## 2. Electrical Current and Motor Magnetic Checking

**Description :** อยู่ในสภาพดี

**Result :** อยู่ในสภาพดี

**Solve :** อยู่ในสภาพดี

**Remark/Suggestion:** อยู่ในสภาพดี

Before	During	After

## 3. Package Compressor Checking

**Description :** อยู่ในสภาพดี

**Result :** อยู่ในสภาพดี

**Solve :** อยู่ในสภาพดี

**Remark/Suggestion:** อยู่ในสภาพดี

Before	During	After

## 4. Package Freezer Checking

# Patkol PM Report

**Description :** อยู่ในสภาพดี

**Result :** อยู่ในสภาพดี

**Solve :** อยู่ในสภาพดี

**Remark/Suggestion:** อยู่ในสภาพดี

Before	During	After

## 5. Package EVAP/Condensor Checking

**Description :** อยู่ในสภาพดี

**Result :** อยู่ในสภาพดี

**Solve :** อยู่ในสภาพดี

**Remark/Suggestion:** อยู่ในสภาพดี

Before	During	After

# Patkol PM Report