

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0725/3720TG
Gutachtenart Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen OL-JP 4560
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WWZZZFG1467R8RG5
Erstzulassung 23.04.2022
Laufleistung 153.010 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 26.02.2026
Besichtigungstag 11.03.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-JP 4560 wurde am 11.03.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 141,00 EUR
Lohn Karosserie 166,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 7.371,00 EUR
Reparaturkosten brutto 8.771,49 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 11.340,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 9.529,41 EUR
Restwert 2.381,40 EUR
Merkantile Wertminderung 800,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.