

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0984/8937TG
Gutachtenart Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen 0L-ZT 3657
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WVWZZZ60VHKBBMD96
Erstzulassung 29.11.2023
Laufleistung 83.030 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 27.02.2026
Besichtigungstag 06.03.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-ZT 3657 wurde am 06.03.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 151,00 EUR
Lohn Karosserie 167,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 2.627,40 EUR
Reparaturkosten brutto 3.126,61 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 9.060,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 7.613,45 EUR
Restwert 2.265,00 EUR
Merkantile Wertminderung 150,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.