

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0953/9826TG
Gutachtenart Kaskoschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen 0L-S0 6614
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WWZZZJ7GHST92DW1
Erstzulassung 17.03.2021
Laufleistung 154.490 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 17.02.2026
Besichtigungstag 19.02.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-S0 6614 wurde am 19.02.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 142,00 EUR
Lohn Karosserie 136,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 2.589,30 EUR
Reparaturkosten brutto 3.081,27 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 12.330,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 10.361,34 EUR
Restwert 4.932,00 EUR
Merkantile Wertminderung 750,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.