

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0574/7563TG
Art des Gutachtens Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen 0L-FE 2348
FIN WVWZZX4RRZ8GVSPU
EZ 18.10.2020
Kilometerstand 113.270 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 15.01.2026
Besichtigt am 08.02.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-FE 2348 wurde am 08.02.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 132,00 EUR
Lohn Karosserie 177,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 4.522,50 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 5.381,78 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 18.090,00 EUR
WBW netto 15.201,68 EUR
Restwert brutto 5.246,10 EUR
Minderwert 650,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.