

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0969/3434TG
Art des Gutachtens Kaskoschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen 0L-OG 5050
FIN WWZZZTUP44W9ASU4
EZ 21.12.2020
Kilometerstand 54.680 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 29.05.2026
Besichtigt am 20.06.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-OG 5050 wurde am 20.06.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 170,00 EUR
Lohn Karosserie 177,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 1.293,60 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 1.539,38 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 6.160,00 EUR
WBW netto 5.176,47 EUR
Restwert brutto 1.540,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.