

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0376/4899TG
Gutachtenart Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen 0L-L0 7347
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WVWZZDX808YJMFUW
Erstzulassung 11.02.2022
Laufleistung 22.720 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 06.01.2026
Besichtigungstag 12.01.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-L0 7347 wurde am 12.01.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 145,00 EUR
Lohn Karosserie 129,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 9.889,20 EUR
Reparaturkosten brutto 11.768,15 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 14.760,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 12.403,36 EUR
Restwert 3.985,20 EUR
Merkantile Wertminderung 150,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.