

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Aktenzeichen 0637/4257TG
Gutachtenart Kaskoschaden

1. Fahrzeug

Amtl. Kennzeichen OL-RD 4036
Fahrzeug-Identifizierungsnummer WVWZZZ6NKZP0YATNM
Erstzulassung 26.02.2022
Laufleistung 172.740 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadentag 08.07.2026
Besichtigungstag 12.07.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen OL-RD 4036 wurde am 12.07.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 132,00 EUR
Lohn Karosserie 162,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten netto 4.047,00 EUR
Reparaturkosten brutto 4.815,93 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
Wiederbeschaffungswert brutto 7.100,00 EUR
Wiederbeschaffungswert netto 5.966,39 EUR
Restwert 2.982,00 EUR
Merkantile Wertminderung 500,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Ergebnis Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.