

SACHVERSTAENDIGENBUERO MUSTER

Schadengutachten

Gutachten-Nr. 0656/1231TG
Art des Gutachtens Haftpflichtschaden

1. Fahrzeug

Kennzeichen 0L-OC 7396
FIN WVWZZHAZ4ZB6RYZT
EZ 02.02.2021
Kilometerstand 153.960 km

2. Schadenhergang und Besichtigung

Schadendatum 01.03.2026
Besichtigt am 11.03.2026

Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen 0L-OC 7396 wurde am 11.03.2026 in Augenschein genommen.

Vorschaeden keine
Altschaeden keine

3. Kalkulation

Lohn Mechanik 168,00 EUR
Lohn Karosserie 134,00 EUR
UPE-Aufschlag 18,0 %
Reparaturkosten ohne MwSt 8.118,40 EUR
Reparaturkosten inkl. MwSt 9.660,90 EUR
Mehrwertsteuersatz 19,0 %

4. Bewertung

Umsatzsteuer regelbesteuert
Bewertungsgrundlage Umsatzsteuer regelbesteuert
WBW brutto 13.760,00 EUR
WBW netto 11.563,03 EUR
Restwert brutto 5.916,80 EUR
Minderwert 200,00 EUR
Wertminderung nach Ruhkopf/Sahm

5. Ergebnis

Feststellung Reparaturfall
Reparaturdauer 5 Arbeitstage
Wiederbeschaffungsdauer 12 Arbeitstage

Die fachliche Verantwortung fuer dieses Gutachten liegt beim unterzeichnenden Sachverstaendigen.